






府民公募型整備事業


(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>1</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・半感应式)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>京丹後市峰山町長岡468番地1先 国道312号</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺には商業施設が点在し、北東側には京丹後警察署がある。 	<p>交差点図面</p>	
<p>要望内容</p>	<p>平成27年2～4月に峰山統合保育所・幼稚園が整備予定で、送迎の車が新設される道路から国道へ右折する際、危険なため信号機の設置要望 受付番号1 (4月9日受理)</p>		
<p>位置図</p>		<p>対応案</p> <p>新設道路及び交差点改良の整備に併せて実施する。</p>	

府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>2</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・半感应式)</p>	<p>① </p>	<p>② </p>
<p>所在地</p>	<p>京丹後市網野町木津1239番地先 国道178号上野箱石線交差点 (上野橋南詰)</p>	<p>③ </p>	<p>④ </p>
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり ・ 付近の環境 交差点周辺は、旧来からの住宅があり、北方に橘小・中学校、浜詰海水浴場があり、南方には北近畿タンゴ鉄道木津温泉駅がある。 		
<p>要望内容</p>	<p>周辺に老人ホームや保育園があり、送迎車両等が国道へ合流する際、交差点が直角でないため苦慮している。また、小、中学校の通学路でもあり、通学児童等の安全をより一層確保するため、信号機の設置要望 受付番号126 (6月23日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>交差点北詰が橋梁部であり、信号柱の建柱ができないことから実施しない。</p>		

交差点図面



府民公募型整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>3</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・半感应式)</p>	<p>① ② ③</p>	
<p>所在地</p>	<p>与謝郡与謝野町字弓木70番地先 弓ノ木岩滝線山手線交差点</p>		
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり ・ 付近の環境 交差点周辺は、旧来からの住宅と田園地帯であり、北方には岩滝小学校、一字観公園、クアハウス岩滝があり、南方には京都縦貫道与謝天橋立インターがある。 	<p>④ ⑤ ⑥</p>	
<p>要望内容</p>	<p>農免道路 (山手線) から府道へ出る際、大変危険であり、また、細い道路からも出にくく困っておられるため、信号機の設置要望 受付番号130 (6月23日受理)</p>		
<p>位置図</p>	 <p style="text-align: center;">交差点図面</p> 		
<p>対応案</p>	<p>交差点の形状が変則で、信号制御等の運用上支障がある。 信号機整備には大幅な交差点改良が必要となることから、実施しない。</p>		