

# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】

( 市町協働型 ・ 府民提案型 )

|                       |   |                          |  |
|-----------------------|---|--------------------------|--|
| 番号                    | 受付番号 53   |                          | 写真   |
| 路線・河川名等               |   |                          |  |
| 所在地                   | 与謝郡伊根町亀島地内<br>(奥 治宅裏)   |                          |   |
| 現在の状況<br>及<br>提 案 内 容 | 現況  | 立木が大きくなり、家屋にかぶさり危険を感じている |  |
|                       | 提 案   | 立木の伐採をして欲しい              |  |
| 実施内容                  | 工種  | 実施しない                    | 説明図面   |
|                       | 規模  |                          |  |
| 位置図                   |  |                          |  |
| 備 考                   |   |                          |  |

府民公募型整備事業【安心・安全整備】

( 市町協働型 ・ 府民提案型 )

|             |   |   |  |
|-------------|---|---|--|
| 番号          | 受付番号100   | 写真  |  |
| 路線・河川名等     |   |   |  |
| 所在地         | 与謝郡与謝野町与謝地内   |   |  |
| 現在の状況及び提案内容 | 現況 治山ダムが土砂で満杯となり、下流に土砂が流出・堆積している。<br>提案 土砂の浚渫   |  |  |
| 実施内容        | 工種 実施しない<br>規模  |   |  |
| 位置図         | 説明図面<br> |   |  |
| 備考          |   |   |  |

# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】

( 市町協働型 ・ 府民提案型 )

|             |   |  |  |
|-------------|---|--|--|
| 番号          | 受付番号186   |  | 写真   |
| 路線・河川名等     |   |  |  |
| 所在地         | 京丹後市弥栄町須川（吉野）地内   |  |           |
| 現在の状況及び提案内容 | 現況 治山ダムが土砂で一杯のため、下流へ土砂の流出が激しく、ダムの機能を果たしていない<br>提案 ダムの土砂の浚渫                          |  |  |
| 実施内容        | 工種 実施しない<br>規模  |  |  |
| 位置図         |  |  | 説明図面<br> |
| 備考          |   |  |  |

# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】

( 市町協働型 ・ 府民提案型 )

|                    |   |  |    |  |
|--------------------|---|--|----|--|
| 番号                 | 受付番号187   |  | 写真 |  |
| 路線・河川名等            |   |  |    |  |
| 所在地                | 京丹後市弥栄町須川（吉野）地内   |  |    |  |
| 現在の状況<br>及<br>提案内容 | 現況  | 治山ダムが土砂で一杯のため、下流へ土砂の流出が激しく、ダムの機能を果たしていない   |    |  |
|                    | 提案  | ダムの土砂の浚渫   |    |  |
| 実施内容               | 工種  | 実施しない  |    |  |
|                    | 規模  |  |    |  |
| 位置図                | 説明図面  |  |    |  |
|                    |  |  |    |  |
| 備考                 |   |  |    |  |



ダム背面

説明図面

土砂撤去要望箇

府道弥栄本庄線57号

至弥栄町

至伊根町

# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】

( 市町協働型 ・ 府民提案型 )

|             |   |             |  |  |
|-------------|---|-------------|--|--|
| 番号          | 受付番号188   |             | 写真   |  |
| 路線・河川名等     |   |             |  |  |
| 所在地         | 京丹後市弥栄町須川（吉野）地内   |             |           |  |
| 現在の状況及び提案内容 | 現況 治山ダムが土砂で一杯のため、下流へ土砂の流出が激しく、ダムの機能を果たしていない   | 提案 ダムの土砂の浚渫 |           |  |
| 実施内容        | 工種 実施しない  | 規模          | ダム上流   |  |
| 位置図         |  |             | 説明図面<br> |  |
| 備考          |   |             |  |  |

# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】

( 市町協働型 ・ 府民提案型 )

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| 番号          | 受付番号 326   | 写真   |
| 路線・河川名等     |  |  |
| 所在地         | 京丹後市丹後町中野地内  |  |
| 現在の状況及び提案内容 | <p>現況<br/>治山施設地が、竹が覆い被さりうっそうとしている。サル遊び場となっており、宇川保育所の園児、また通学路として危険である。</p> <p>提案<br/>サル対策を含め、竹の伐採などの整備が必要</p> |               |
| 実施内容        | <p>工種<br/>実施しない</p> <p>規模</p>  |  |
| 位置図         |                           | <p>説明図面</p>  |
| 備考          |  |  |


# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】

( 市町協働型 ・ 府民提案型 )

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 番号          | 受付番号 373  | 写真   |
| 路線・河川名等     |   |  |
| 所在地         | 与謝郡伊根町平田地内<br>(久角 重雄宅裏)   |           |
| 現在の状況及び提案内容 | 現況 立木が大きくなり、家屋上部からは枝葉の他ツタ類もかぶさり危険を感じている<br>提案 立木の伐採をして欲しい                           |  |
| 実施内容        | 工種 実施しない<br>規模  |  |
| 位置図         |  | 説明図面<br> |
| 備考          |   |  |

# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】

( 市町協働型 ・ 府民提案型 )

|             |   |                               |   |  |
|-------------|---|-------------------------------|---|--|
| 番号          | 受付番号406   |                               | 写真  |  |
| 路線・河川名等     |   |                               |   <p data-bbox="1845 810 1957 842">下流溜枿</p> |  |
| 所在地         | 宮津市小田宿野地内   |                               |   |  |
| 現在の状況及び提案内容 | 現況  | 治山ダム内の土砂が満砂のため、下流へ土砂流出のおそれがある |   |  |
| 実施内容        | 提案  | 治山ダム内の土砂の浚渫                   |   |  |
| 実施内容        | 工種  | 実施しない                         | 説明図面  |  |
| 実施内容        | 規模  |                               |   |  |
| 位置図         |  |                               |   |  |
| 備考          |   |                               | マウス座  |  |



# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】

( 市町協働型 ・ 府民提案型 )

|             |  |                              |   |
|-------------|--|------------------------------|---|
| 番号          | 受付番号 481   |                              | 写真  |
| 路線・河川名等     |  |                              |   |
| 所在地         | 京丹後市峰山町小西小字稲代奥630  |                              |  <p data-bbox="1164 606 1321 638">ダム背面から</p>   |
| 現在の状況及び提案内容 | 現況   | 治山ダムの役割は果たしているが、完全に土砂で埋まっている |   |
|             | 提案   | 土砂の浚渫                        |   |
| 実施内容        | 工種   | 実施しない                        |   |
|             | 規模   |                              |   |
| 位置図         |  <p data-bbox="739 853 884 885">至弥栄町</p> <p data-bbox="963 1340 1108 1372">至大宮町</p> |                              | <p data-bbox="1500 853 1702 885">説明図面</p>  <p data-bbox="1276 1276 1534 1308">土砂の浚渫要望箇所</p> |
| 備考          |  |                              |   |

府民公募型整備事業【安心・安全整備】

( 市町協働型 ・ 府民提案型 )

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 番号          | 受付番号482   | 写真   |
| 路線・河川名等     |   |  |
| 所在地         | 京丹後市久美浜町金谷地内  |  <p data-bbox="1220 813 1332 837">ダム背面</p>  |
| 現在の状況及び提案内容 | <p data-bbox="349 435 1115 547">現況<br/>治山ダムに堆積した土砂が流れ出し、近隣の住宅に災害の危険があり、流出した土砂が水路に貯まり深刻な被害が出る</p> <p data-bbox="349 547 1115 643">提案<br/>堆積土砂の浚渫</p> |  |
| 実施内容        | <p data-bbox="349 643 1115 722">工種<br/>実施しない</p> <p data-bbox="349 722 1115 842">規模</p>   |  |
| 位置図         |    | <p data-bbox="1512 853 1713 877">説明図面</p>  |
| 備考          |   |  |

# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】

( 市町協働型 ・ 府民提案型 )

|             |   |                  |  |  |
|-------------|---|------------------|--|--|
| 番号          | 受付番号495   |                  | 写真   |  |
| 路線・河川名等     |   |                  |  |  |
| 所在地         | 京丹後市弥栄町吉沢地内   |                  |   |  |
| 現在の状況及び提案内容 | 現況  | 平成16年度以降2回の崩落がある |  |  |
|             | 提案  | 急傾斜の工事           |  |  |
| 実施内容        | 工種  | 実施しない            | 説明図面   |  |
|             | 規模  |                  |  |  |
| 位置図         |  |                  |  |  |
| 備考          |   |                  |  |  |