


土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図




この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25,000(地図画像)を、複製したものである。(承認番号 平23情復、第166号)

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
区域番号	は1013-2
区域名	木住K
所在地	京都府南丹市日吉町木住

土砂災害警戒区域	<input type="checkbox"/>
土砂災害特別警戒区域	<input type="checkbox"/>
土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	<input type="checkbox"/>
土石等の堆積の高さが3mを超える区域	<input type="checkbox"/>
それ以外の区域	<input type="checkbox"/>

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図



移動による力の最大値(KN/m ²)	137.7
移動高の最大(m)	1.0
堆積による力の最大値(KN/m ²)	16.6
堆積高の最大(m)	3.3