


施設名	豊田富田線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町豊田 丹波高原交差点～富田方面
提案内容	区画線補修及びグリーンベルト設置

現在の状況	区画線が摩耗して側線・通行区分線がほぼ消えている。
-------	---------------------------

位置図



現況写真



審査結果


一部実施	(区画線の補修と必要箇所のみグリーンベルト設置を実施)
------	-----------------------------

施設名	国道162号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町 喫茶タイム～長尾バス停間
提案内容	予告看板設置
現在の状況	京都方面から来ると、下り、カーブ、縦断勾配の変化のため、見通しが悪い


現況写真



位置図



平面図




審査結果


実施

施設名	京都広河原美山線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町 長野酒店～三叉路
提案内容	歩道整備及びグリーンベルト設置
現在の状況	川側の路肩が狭い 山側は店等が並んでおり路肩は広い


位置図



平面図




現況写真




審査結果	一部実施 (歩道整備の必要性が低く、グリーンベルトのみ実施)
------	-----------------------------------

施設名	京都広河原美山線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町 多治見板金～文字産業の区間
提案内容	樹木伐採及び法面点検
現在の状況	樹木、雑草が繁茂


現況写真



位置図



平面図



審査結果

他事業実施

施設名	土師川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町鎌谷下 宮橋上流の府道井堰の元から上流約20m
提案内容	護岸改修
現在の状況	護岸が崩れている。(延長約10m)

現況写真



位置図



平面図




(C) 京都府自治体情報化推進協議会
(C) PASCO (C) INCREMENTP

審査結果



実施

施設名	京都日吉美山線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市日吉町胡麻
提案内容	歩道設置

現在の状況	JR鍼灸大学前から日吉総合運動広場までの経路で、日吉総合運動広場手前約400mの歩道がない状況
-------	-------------------------------------------------



現況写真



審査結果	実施しない (複数年を要する大規模な工事であるため。)
------	--------------------------------

実施しない (複数年を要する大規模な工事であるため。)

施設名	和泉宮脇線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町島 美山名水株式会社、吹上工業美山支所より北へ300m上り車線由良川とのブロック積擁壁
提案内容	ブロック積工補修
現在の状況	ブロック根入れ部分が掘れた状態



現況写真



位置図



平面図




上から見た写真

審査結果

実施 (ブロック根入れ部の埋戻で対応)

施設名	和泉宮脇線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町島 松ヶ丘大橋西詰
提案内容	道路法面除草
現在の状況	雑草が繁茂している




審査結果	実施	(市道との交差点部における張りコンクリート実施で対応)
------	----	-----------------------------

施設名	和泉宮脇線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町島 明清建設工業株式会社 南丹支店前
提案内容	側溝清掃
現在の状況	側溝内で土砂の堆積がある


現況写真



位置図



平面図



審査結果


実施

施設名	由良川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町長谷 みどり12付近
提案内容	護岸復旧
現在の状況	河岸法肩が崩落し、隣接農地の一部が使用できなくなっている。

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施