

平成29年度 府民公募型整備事業

受付番号

61


施設名	曾我谷川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市余部町前川原
提案内容	土砂浚渫及び雑木伐採(約500m)

現在の状況	土砂が堆積し、その表面は雑草が繁茂している。
-------	------------------------


現況写真



位置図



平面図



審査結果


他事業実施

施設名	官山川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市八木町池上
提案内容	護岸整備
現在の状況	老朽化による板柵の損傷が確認できる。(延長約50m)

位置図



平面図



現況写真



要望範囲
下流端付近

農道橋上流側



農道橋下流側



板柵腐敗状況



審査結果

一部実施
(著しい破損箇所のみ実施)

施設名	遠方瑞穂線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町鎌谷中 道路横断管～河川への排水管まで
提案内容	側溝改修
現在の状況	町管理水路・府道側溝の断面不足により、排水が溢れることがある。町管理水路は京丹波町が改修予定。


現況写真




位置図



横断図



平面図



審査結果


実施

施設名	井尻川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町坂井 井尻川道ノ下59番地隣地
提案内容	土砂浚渫及び護岸修繕
現在の状況	土砂が堆積しているが、洗掘も確認される。(延長約100m) 護岸基礎が見えている。

位置図



平面図



(C) 京都府自治体情報化推進協議会
(C) PASCO (C) INCREMENTP

現況写真



河床整正により護岸基礎を保護する



審査結果

実施 (河床整正で対応)

施設名	井尻川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町坂井 井尻川道峠14番地隣接
提案内容	護岸整備
現在の状況	橋のもとに土羽が崩れた後がある。(延長約10m)

位置図



平面図



現況写真



崩壊時の状況




現在の状況

審査結果

実施

施設名	井尻川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町坂井 井尻川宮ノ下5番地の1隣接
提案内容	土砂浚渫
現在の状況	土砂が堆積しているが、洗掘も確認される。(延長約500m)


現況写真



位置図



平面図



(C) 京都府自治体情報化推進協議会
(C) PASCO (C) INCREMENTP

審査結果


実施 (河床整正で対応)

施設名	井尻川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町坂井 井尻川宮ノ下5番地の1隣接
提案内容	護岸復旧
現在の状況	崩落箇所を大型土のうにて応急復旧している。(延長約10m)


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施

施設名	井尻川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町坂井 井尻川道峠14番地隣接
提案内容	護岸整備
現在の状況	土羽護岸の一部が崩落している。(延長約10m)


現況写真



位置図



平面図



(C) 京都府自治体情報化推進協議会
(C) PASCO (C) INCREMENTP

審査結果

実施

施設名	曾根川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町豊田向日台 辻田井堰集水より下流80m
提案内容	護岸復旧
現在の状況	護岸が崩れている。(延長約10m)


現況写真



位置図



平面図



(C) 京都府自治体情報化推進協議会
(C) PASCO (C) INCREMENTP

審査結果

実施

施設名	長谷八木線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市八木町本郷 東区JR本郷踏切～拝田峠道までの間
提案内容	道路標示板設置
現在の状況	提案区間には横断歩道が設置されており、横断者注意看板も国道9号側から1枚本郷東側から2枚設置されている。

現況写真



横断者注意



審査結果

他事業実施