


施設名	西条風ノ口線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市余部町真瀬場
提案内容	側溝改良
現在の状況	豪雨時に側溝が溢水し家屋が浸水しており、側溝断面の不足を改修する必要がある。

位置図



平面図



現況写真

①



②




審査結果


実施①

施設名	葉婦川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町寺野見寺
提案内容	護岸補修
現在の状況	河床洗掘を原因として右岸護岸が約5m破損している。 河床洗掘深さ約1m程度となっている。

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施①

施設名	国道372号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市蔭田野町奥条門田
提案内容	歩車道境界ブロック工の修繕
現在の状況	乗り入れ箇所の縁石が破損しており補修の必要性がある。 周辺のエプロン部分と車道舗装とに段差があり2輪車の走行に危険性がある


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施①

施設名	豊中亀岡線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市東別院町栢原
提案内容	側溝設置
現在の状況	要望区間には側溝がなく、山からの雨水等が路面を流れている状態である。


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施②

施設名	茨木亀岡線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市東別院町小泉
提案内容	路肩拡幅及び側溝整備
現在の状況	路側に側溝が設置されていない

位置図



平面図



現況写真

①



②



審査結果


実施①

施設名	西条風ノ口線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市余部町真瀬場(曾我部町重利風ノ口 R372号をくぐるトンネル部分)
提案内容	道路照明灯の設置
現在の状況	日中でも薄暗い為、夜間での歩行は危険である。

位置図



平面図




現況写真



審査結果

実施しない (利便性の向上であるため)

施設名	中谷川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市千歳町千歳(砂防堰堤上流)
提案内容	土砂浚渫
現在の状況	砂防堰堤の背面に土砂が堆積しているが、堆砂勾配としては安定している状態である。



現況写真



審査結果

実施しない(早期対応の必要性はない。経過観察を続ける)

施設名	中谷川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市千歳町千歳(高杉橋上流)
提案内容	護岸改修
現在の状況	中流域の約230mが未整備となっている。

現況写真



位置図




平面図



審査結果

実施しない(複数年を要する大規模な改修工事であるため)


施設名	亀岡園部線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市千歳町千歳 (池尻池東側約100mの区間)
提案内容	防草シートの設置
現在の状況	除草作業は年1回としており隣接している農地には害虫等の影響が出ている可能性がある(実際は地元で刈られている) 道路線形は直線形で雑草が生えても視距に影響はない。



位置図



平面図



審査結果	実施しない (視距は確保されており、危険な状況ではない)
------	------------------------------

施設名	宮前千歳線
提案箇所	亀岡市千歳町千歳出雲 (宮池前~)
提案内容	宮前千歳線 路肩擁壁及び側溝蓋の設置
現在の状況	側溝蓋設置による幅員拡幅の場合でも防護柵が必要となる。また、法立てを行うことで幅員を確保できるが、大規模な改良工事とならないような検討が必要。


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施①