

施設名	棚野川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町鶴ヶ岡 長井橋上流
提案内容	護岸修繕
現在の状況	堤防上に崩れたような跡は見あたらない


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施しない
 (護岸に変状が見られないため。経過観察を続ける。)

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号


25

施設名	棚野川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町鶴ヶ岡 勢老橋下流～長井橋上下流付近
提案内容	土砂浚渫
現在の状況	土砂が堆積している


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施しない
 (早期対応の必要性はない。経過観察を続ける。)

施設名	園部能勢線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町船阪 大河内口八田線との交差点西側
提案内容	舗装修繕
現在の状況	南丹市污水マンホール周辺に段差・クラックあり

現況写真

全景



起点側マンホール周辺状況



終点側マンホール周辺状況




審査結果

実施①

位置図



平面図



施設名	園部能勢線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町船阪 大河内口八田線との交差点西側
提案内容	歩道舗装修繕
現在の状況	歩道舗装が経年劣化により沈下し段差や水たまりが発生している。 L=100m W=2m

現況写真


起点



終点



位置図



平面図



歩道部舗装状況



審査結果

実施①

施設名	国道477号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市八木町神吉 旧神吉小学校前
提案内容	除草

現在の状況	雑草繁殖、桜の枝が道路に張りだしている。
-------	----------------------

現況写真

起点側から撮影




終点側から撮影



位置図



平面図



審査結果

実施①

施設名	京都日吉美山線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市日吉町胡麻清水131番地 市道中道新田線との交差点北側の約100m
提案内容	交差点注意喚起及び減速を促す舗装

現在の状況
 要望の段差舗装については周辺に民家があるため設置すると騒音問題が発生する恐れがある。周辺に学童注意警戒標識・路面標示・減速マークが施行されている。

現況写真



起点側から撮影




終点側から撮影



位置図



平面図






審査結果

実施① (幅員減少を示す標識設置を実施)

施設名	本梅川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町大西 大西橋下流
提案内容	竹の伐採

現在の状況	河道内に倒木竹が存置
-------	------------



審査結果

実施①

施設名	大河内口八田線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町大西 大西橋北
提案内容	防草シートの設置

現在の状況	府道、市道交差点部、市道から府道への通行時、視距不良は確認できない。
-------	------------------------------------

現況写真

全景



法面状況(起点側撮影)




法面状況(終点側から撮影)



位置図



平面図



審査結果

実施しない (交差点の視界を妨げていないため。)


施設名	亀岡園部線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市八木町西田 市道住吉新田線交差点付近
提案内容	道路照明の設置

現在の状況	道路照明新設要望、市道交差点は交差点範囲が広く府道終点側に防犯灯が電柱に2基設置されている。 設置するならば植樹帯に設置もしくはNTTの電柱に添加。
-------	---

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施①

施設名	園部平屋線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市日吉町木住 木住トンネル内
提案内容	照明の明るさ向上及び柵、反射鏡の清掃

現在の状況	トンネル照明については球切れが発生した際、修繕は行っている。 デリネーター・転落防止柵は汚れている状態。
-------	---

現況写真

全景



照明状況



デリネーター
転落防止柵状況



審査結果	実施①
------	-----

位置図



平面図

