

番号	受付番号 044		写 真	
路線・河川名等	井辺平線			
所在地	京丹後市 丹後町 遠下 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	通学路であるが側溝が破損しており危険である。		
	提案	自由勾配側溝工		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図			説明図面	
備考	緊急性が低い。 H28-262と同一提案箇所。			



平成29年度 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	受付番号 045	写真
路線・河川名等	一般府道 井辺平線	
所在地	京丹後市丹後町遠下 地内 上遠下～下遠下の間	
現在の状況 及 提案内容	現況	防護網からはみ出した草木が視界を悪くし、通行に危険。
	提案	落石防護網から出ている樹木の伐採
実施内容	工種	実施しない
	規模	
位置図		説明図面
	備考	道路修繕で6月に実施済み


H29 府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	受付番号 046		写真	
路線・河川名等	間人大宮線		 <p>至大宮</p> <p>提案箇所</p> <p>至間人</p>	 <p>至間人</p> <p>提案箇所</p> <p>至大宮</p>
所在地	京丹後市 弥栄町 鳥取 地内		 <p>路肩及び法面状況</p>  <p>路肩及び法面状況</p>	
現在の状況及び提案内容	現況	通学路で交通量も多いが、この区間の路肩が狭小であるため、子どもたちの通行の際大変危険である。		
	提案	ブロック積工による路肩幅員の確保及び転落防止柵の設置		
実施内容	工種	実施しない	説明図面	
	規模			
位置図				
備考	用地買収に時間を要するため年度内完成が困難。			

平成29年度 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	受付番号 047	写真	
路線・河川名等	一般国道312号		
所在地	京丹後市久美浜町橋爪 地内 橋爪地内		
現在の状況 及 提案内容	<p>現況 市道が入口が狭く解りにくい。また、ポールがあり入り難い。</p> <p>提案 車止めを広げる、進入路を解りやすくする。側溝に溝蓋をかけ広げる。</p>		
実施内容	<p>工種 実施しない。</p> <p>規模</p>		
位置図		<p>説明図面</p> 	
備考	緊急性が低い。		


平成29年度 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	受付番号 048		写真	
路線・河川名等	一般国道312号			
所在地	京丹後市久美浜町橋爪 地内 橋爪バス停			
現在の状況 及 提案内容	現況	高校生が利用するバス停だが、防犯灯がない。		
	提案	防犯灯と防犯カメラを設置する。		
実施内容	工種	実施しない。		
	規模			
位置図			<p>説明図面</p> 	
備考	防犯灯・防犯カメラの設置は市にご相談ください。			


H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 **府民提案型**）

番号	受付番号 049		写 真	
路線・河川名等	一般府道 芦原甲山線（669号）			
所在地	京丹後市久美浜町橋爪 地内 国道312号との交差点から久美浜高校まで			
現在の状況 及 提案内容	現況	道路幅が狭く、車での離合が困難。 久美浜高等学校の通学路にもなっており、危険である。		
	提案	側溝の蓋掛け（路肩の確保）		
実施内容	工種	実施しない	説明図面	
	規模			
位置図				
備考	緊急を要する一部区間は他事業により実施			



平成29年度 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ 府民提案型 ）

番号	受付番号 050	写 真	
路線・河川名等	一般府道 芦原甲山線		
所在地	京丹後市久美浜町橋爪 地内 橋爪地内		
現在の状況 及 提案内容	現況 車も多く、久美浜高校の通学路になっており、周辺に防犯灯が無く危険。		
	提案 通学路の防犯灯設置（府道BP2基及び市道1基）		
実施内容	工種 実施しない。		
	規模		
位置図			
備考	防犯灯の設置は市に相談して下さい。		

H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 **府民提案型**）

番号	受付番号 051		写 真	
路線・河川名等	一般府道 芦原甲山線（669号）			
所在地	京丹後市久美浜町橋爪 地内 橋爪地内から島地内との境まで			
現在の状況 及 提案内容	現況	道路幅が狭く、車での離合が困難 小学生の通学路にもなっており、危険である	説 明 図 面	
	提案	山側に蓋付側溝を設け、路肩拡幅		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図				
備考	緊急性が低い			

H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	受付番号 052	写 真	
路線・河川名等	一般国道312号		
所在地	京丹後市久美浜町橋爪 地内 旧海部小学校前から橋爪橋までの間		
現在の状況 及 提案内容	現況 歩道がなくカーブで見通しが悪い うえ交通量が多く高校生の通学 及び買い物時のお年寄りの通行が 非常に危険 又、年間を通じて、自動車事故が 多発している	説 明 図 面	
	提案 蓋付側溝に改良 ガードレール設置		
実施内容	工種 実施しない		
	規模		
位置図			
備考	緊急を要する一部区間は他事業により実施		

H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	受付番号 053		写真	
路線・河川名等	主要地方道 網野岩滝線（53号）			
所在地	京丹後市網野町網野 地内 国道178号交差点から島津方向へ網野907番地まで			
現在の状況 及 提案内容	現況	側溝及び溝蓋が劣化、破損箇所があり危険な状態で網野小学校、中学校、高校の通学路だが歩道も無く交通事故発生が危惧される 網野町から弥栄町への幹線道路であり交通量も増加している		
	提案	蓋掛側溝に改良し、路肩を確保		
実施内容	工種	側溝工		
	規模	20m		
位置図			<p data-bbox="1541 847 1720 879">説明図面</p>	
備考	一部実施			



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 **府民提案型**）

番号	受付番号 054		写 真	
路線・河川名等	主要地方道 網野岩滝線（53号）			
所在地	京丹後市網野町網野 地内 市道北大路丹治山線交差点から網野907番地まで			
現在の状況 及 提案内容	現況	側溝に溝蓋が無い所がほとんどで破損した溝蓋もあり、網野小学校、中学校、高校の通学路だが歩道も無く交通事故発生が危惧される網野町から弥栄町への幹線道路であり交通量も増加している		
	提案	蓋掛側溝に改良し、路肩を確保		
実施内容	工種	側溝工		
	規模	90m		
位置図			<p style="text-align: center;">説 明 図 面</p>	
備考	一部実施			


平成29年度 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	受付番号 055		写 真	
路線・河川名等	一般国道 312号			
所在地	京丹後市峰山町五箇 地内 ウッディいさなご前の横断歩道待避所			
現在の状況 及 提 案 内 容	現況	横断歩道の待避所がないため、待避場所を確保してほしい。		
	提案	側溝に蓋をするか、暗渠化し、待避所を確保する。		
実施内容	工種	実施しない。		
	規模			
位置図				<p>説明図面 五 箇</p>
	備 考	道路施設外の水路であるため。		


H29 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	受付番号 056		写 真	
路線・河川名等	二級河川 鱒留川			
所在地	京丹後市峰山町五箇地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	土砂が堆積している。		
	提案	浚渫 200m		
実施内容	工種	実施しない	説明図面	
位置図				
備考	著しい土砂の堆積ではなく、緊急性が低い			

H29 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 **府民提案型** ）

番号	受付番号 057		写 真
路線・河川名等	二級河川 鱒留川		
所在地	京丹後市峰山町五箇地内		
現在の状況 及 提案内容	現況	土砂が堆積して中州ができる	
	提案	浚渫 L=100m	
実施内容	工種	実施しない	説明図面
	規模		
位置図			
	備考	著しい土砂の堆積ではなく、緊急性が低い	


H29 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 **府民提案型**）

番号	受付番号 058		写真	
路線・河川名等	二級河川 鱒留川			
所在地	京丹後市峰山町五箇地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	堤防が低く、大雨が降ると工場、人家等の浸水が発生している。		
	提案	堤防嵩上げ L=150m		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図			<p data-bbox="1541 852 1720 879">説明図面</p> 	
備考	事業規模が大きい			


H29府民公募型整備事業【景観整備】（市町協働型 **府民提案型**）

番号	受付番号 059		写 真	
路線・河川名等	一般国道312号			
所在地	京丹後市峰山町二箇 地内 新二箇橋			
現在の状況 及 提案内容	現況	橋の欄干が錆びて周辺の景観を損ねている		
実施内容	提案	再塗装	工種	実施しない
位置図	規模		説明図面	
備考		緊急性が低い		

H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型 **府民提案型**）

番号	受付番号 060		写 真	
路線・河川名等	一般府道 二箇河辺線（659号線）			
所在地	京丹後市峰山町二箇 地内 JA京都丹後広域営業センターから大宮方面へ約70m			
現在の状況 及 提 案 内 容	現況	交通量が多く幅が狭小であり大変危険である		
	提 案	側溝蓋掛け		
実 施 内 容	工 種	実施しない	説 明 図 面	
	規 模			
位 置 図				
備 考	緊急性が低い。			

H29 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	受付番号 061		写 真	
路線・河川名等	二級河川 小西川			
所在地	京丹後市峰山町杉谷地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	農業用水の側壁高が低く、溢水する		
	提案	側壁のかさ上げ		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図			説明図面	
				
備考	京都府の管理施設でない			

H29 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	受付番号 062		写 真	
路線・河川名等	主要地方道 舞鶴宮津線			
所在地	宮津市新宮地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	アスカーブの破損が著しく、路面排水の流出による法面崩壊の危険性がある。		
	提案	アスカーブの補修		
実施内容	工種	アスカーブ		
	規模	延長15m		
位置図			説明図面	
				
備考				

H29 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	受付番号 063	写 真	
路線・河川名等	一般府道 新宮中村線		
所在地	宮津市新宮地内		
現在の状況及び提案内容	<p>現況 舗装版の劣化が著しく、ひび割れ箇所が多い。雨水等が浸透することで路盤への悪影響が危惧される。また、アスカーブの破損が著しく、路面排水の流出による法面崩壊の危険性がある。</p> <p>提案 アスファルト舗装・アスカーブの補修</p>		
実施内容	<p>工種 ①クラック補修 ②アスファルト舗装（オーバーレイ） ③アスカーブ</p> <p>規模 ①延長20m ②延長30m ③総延長30m</p>		
位置図			説明図面
備考			