







府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ 府民提案型 ）

番号	審査番号 038 (受付番号 434)		写真	
路線・河川名等	二級河川 川上谷川			
所在地	京丹後市久美浜町布袋野地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	落差工の一部が欠落しており、そのまま放置すると欠落の範囲が広がり、やがて大きな災害につながる恐れがある。また、落差工の上流に土砂が堆積している。		
	提案	落差工の修繕、浚渫		
実施内容	工種	浚渫	説明図面	
	規模	浚渫延長80m (一部実施)		
位置図				
備考	土砂堆積箇所のみ実施する。落差工については緊急性が低いため実施しない。			


府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 039 (受付番号 439)		写真	
路線・河川名等	二級河川 溝谷川		下流付近	上流付近
所在地	京丹後市弥栄町溝谷地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	土砂が堆積し、水の流れを阻害している。		
	提案	浚渫をして欲しい。		
実施内容	工種	浚渫工	説明図面	
	規模	延長270m (一部実施)		
位置図				
備考	土砂堆積箇所のみ実施する。			


府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 040 (受付番号 410)		写真	
路線・河川名等	二級河川 大谷川			
所在地	京丹後市大宮町河辺地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	雑木が大谷川の護岸の途中に大きく根を張り、護岸が痛む原因になる。また、洪水時に水害が起こる可能性がある。		
	提案	雑木を伐採することによって護岸を守り、水害被害を発生させないように整備する。		
実施内容	工種	伐採工		
	規模	1本		
位置図			説明図面	
備考				



府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 041 (受付番号 338)		写真	
路線・河川名等	二級河川 竹野川			
所在地	京丹後市大宮町口大野地内			
現在の状況及び提案内容	現況	河川堤防や河床に雑木が繁茂し、洪水時の流れが悪い。また丹後大宮駅が付近にあり、堤防には桜も植樹してあるため景観を損ねている。	説明図面	
	提案	河川の雑木を伐採して欲しい。		
実施内容	工種	伐採工		
	規模	延長300m (一部実施)		
位置図				
備考	河川断面を阻害してる箇所のみ実施			


府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 042 (受付番号 370)		写真	
路線・河川名等	竹野川			
所在地	京丹後市峰山町内記地内			
現在の状況及び提案内容	現況	竹野川河川敷に大きな立木があり、スズメ及び猪の生息地になっており、農作物にも被害が出ている。また、河川断面を阻害している。		
	提案	内記区域の河川敷の立木の伐採を行い整備する。また、左岸側も処理すれば効果が大きいと思われる。		
実施内容	工種	伐木工		
	規模	延長1000m (一部実施)		
位置図			説明図面	
備考				



府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 043 (受付番号 389)		写真	
路線・河川名等	二級河川 竹野川			
所在地	京丹波市峰山町新町地内			
現在の状況及び提案内容	現況	子供の遊び場や散歩コースになっている河川敷であるが、アレルギー性植物や毒をもつ雑草が生えている。また有害鳥獣の巣になっているので住民の不安が大きい。		
	提案	毎年地元で草刈を行うが広範囲である為限界がある。雑草及び雑木を伐採し、京丹波市の景観も良くする。		
実施内容	工種	伐木工		
	規模	延長200m (一部実施)		
位置図			説明図面	
備考	治水上影響のある伐木工のみ実施する。			



府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 044（受付番号 393）		写 真	
路線・河川名等	二級河川 鱒留川			
所在地	京丹後市峰山町新治地内			
現在の状況及び提案内容	現況	長年手入れを行っていないので土手が雑木林のようになってしまっている。		
	提案	伐採・草刈を行い、整備する。		
実施内容	工種	伐木工	説明図面	
位置図	規模	延長100m（一部実施）		
備考	伐木工のみ実施する			


府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 045 (受付番号 444)		写真	
路線・河川名等	二級河川 野田川		<div data-bbox="1173 363 1666 405" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">道路曲線部にガードレール・反射鏡設置</div>  <div data-bbox="1742 453 2078 494" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">親水階段にてすり設置</div> 	
所在地	与謝野町後野地内 芋付橋下流側 右岸			
現在の状況 及 提案内容	現況	堤防上道路が急な曲線であり、走行車両が危険な状況。また親水階段に手すりがなく危険な状況。		
	提案	曲線部にガードレールと反射鏡を設置してほしい。また、親水階段に手すりを設置してほしい。		
実施内容	工種	実施しない	説明図面	
位置図				
備考	ガードレール、反射鏡については河川機能上必要がないため実施しない。 手すりについては利用状況等の実態を調査・検証し、必要があれば他事業で実施。			

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 046 (受付番号 449)		写 真	
路線・河川名等	二級河川 竹野川			
所在地	京丹後市弥栄町溝谷地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	水辺公園施設は、周辺住民の集いの場となっているが、夜間は暗く防犯上、大変危険な場所になっている。		
実施内容	提案	公園内に防犯灯（2箇所程度）を設置して欲しい。		
	工種	実施しない		
位置図			説明図面 	
		備考		市が管理する施設（防犯灯）に関する工事であり実地しない。


府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 047（受付番号 354）		写 真	
路線・河川名等	笹谷川<砂防対策>			
所在地	京丹後市久美浜町三分地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	近年大雨が降ると土石流の発生回数が増加。小法寺川が埋没し、農地への流入被害も増加して撤去作業に人力と経費が多くかかっている。		
実施内容	工種	実施しない。	説 明 図 面	
	規模			
位置図				
備考	大規模な改築工事となるため対象外とする。			

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 048 (受付番号 288)		写真	
路線・河川名等	三津南 (急傾斜地)		南側	北側
所在地	京丹後市網野町三津地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	区域内に雑木や竹が繁茂し、階段も通行不能である。放置すると、倒木や落葉により隣接民家に影響を与える恐れがある。		
	提案	雑木や竹の伐採をお願いしたい。		
実施内容	工種	伐採工	説明図面	
	規模	延長130m (一部実施)		
位置図				
備考	管理区域内かつ施設機能上必要な箇所のみ実施する。			

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 049 (受付番号 436)		写真	
路線・河川名等	溝谷 (急傾斜地)			
所在地	京丹後市弥栄町溝谷地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	急傾斜地に竹が繁茂し、日当たりや景観が悪く、地域環境を悪くしている。放置すると、竹林化する恐れがある。		
	提案	住民による竹の管理まで手が負えない。景観整備も兼ね、竹の伐採をお願いしたい。		
実施内容	工種	伐採工		
	規模	延長55m (一部実施)		
位置図			説明図面	
備考	管理区域内かつ施設機能上必要な箇所のみ実施			

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（ 市町協働型 ・ **府民提案型** ）

番号	審査番号 050 (受付番号 396)		写真	
路線・河川名等	吉野			
所在地	京丹後市弥栄町吉野地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	雪崩防止柵の工事後から、降雨時に石垣から大量の水が流出し、民家に被害が出ている。		
実施内容	工種	排水工		
位置図	規模	延長8m	説明図面	
	備考			