
安心•安全整備


受付番号	146	路河川名	弘法川	提案内容	護岸補強を実施	対応案	実施する
審査番号	西-41	箇所名	福知山市 下荒河 地内		コンクリート補強無く、雑草多く見受けられる。	実施できな い理由	







受付番号	172	路河川名	雲原川	提案内容	護岸の改修	対応案	コンクリートブロック積を実施する
審査番号	西-42	箇所名	福知山市 字雲原 地内		護岸(石積)が浸食を受けて崩壊しているため 背面の耕地に影響が生じるおそれがある。	実施できな い理由	








〈現況写真〉

		1		1	_	
路河川名	雲原川	箇所	福知山市	字雲原	地内	
	The work of the second					
	石積の崩壊					
			大艺			
		3				
			1			


受付番号	173	路河川名	雲原川	提案内容	護岸の改修	対応案	石積、帯工を実施する
審査番号	西-43	箇所名	福知山市 字雲原 地内	現在の 状況	河床低下により護岸(石積)が浸食を受けて根石 が浮いている。	実施できない理由	nisi








受付番号	174	路河川名	雲原川	提案内容	護岸の改修	対応案	石積みを実施する
審査番号	西-44	箇所名	福知山市 字雲原 地内	現在の 状況	護岸(石積)が浸食を受けて崩壊しているため 背面の耕地に影響が生じるおそれがある。	実施できな い理由	








受付番号	175	路河川名	雲原川	提案内容	護岸の改修、落差工の補修	対応案	石積、落差工の補修を実施する
審査番号	西-45	箇所名	福知山市 字雲原 地内	現在の 状況	護岸(石積)、落差工が破損している。	実施できな い理由	








受付番号	177	路河川名	横尾川	提案内容	床固工の補修	対応案	床固工の補修を実施する
審査番号	西-46	箇所名	福知山市 字雲原 地内	現在の 状況	床固工が破損している。	実施できな い理由	








受付番号	178	路河川名	横尾川	提案内容	護岸、河床の改修	対応案	石積み、帯工の設置を実施する
審査番号	西-47	箇所名	福知山市 字雲原 地内		河床低下により護岸工の崩壊及び 護岸基礎が露出している。	実施できない理由	








受付番号	179	路河川名	横尾川	提案内容	護岸、河床の改修	対応案	石積み、帯工の設置を実施する
審査番号	西-48	箇所名	福知山市 字雲原 地内		河床低下により護岸工の崩壊及び 護岸基礎が露出している。	実施できな い理由	









受付番号	180	路河川名	深山川	提案内容	護岸の改修、帯工の補修	対応案	石積み、帯工の補修を実施する
審査番号	西-49	箇所名	福知山市 字雲原 地内	現在の 状況	護岸(石積)、帯工が破損している。	実施できない理由	








受付番号	181	路河川名	深山川	提案内容	護岸の改修、帯工の補修	対応案	石積、帯工の補修を実施する
審査番号	西-50	箇所名	福知山市 字雲原 地内		河床低下により護岸(石積)が破損している。 帯工の天端部が破損している。	実施できな い理由	








受付番号	182	路河川名	深山川	提案内容	護岸の改修	対応案	石積、帯工での補強を実施する
審査番号	西-51	箇所名	福知山市 字雲原 地内	現在の 状況	河床低下により護岸(石積)が破損している。	実施できな い理由	








受付番号	209	路河川名	上使谷川	提案内容	河床の改修	対応案	帯工、河床整正を実施する
審査番号	西-52	箇所名	福知山市 下野条 地内		急流河川であるため河床低下しプロック積護岸基 礎が露出している。	実施できない理由	







受付番号	226	路河川名	直見川	提案内容	落差工を実施	対応案	落差工の補修、根継ぎを実施する
審査番号	西-53	箇所名	福知山市 夜久野町直見 地内	現在の 状況	①堰堤部の、崩壊。②護岸、石積み、裏込み部の陥没。	実施できな い理由	








〈現況写真〉

路河川名 直見川 筃所 福知山市 夜久野町直見 写真4 写真6 写真5

安心•安全整備


受付番号	162	路河川名	尾藤川	提案内容	浚渫を実施		浚渫1箇所は実施(安国川は市管理のため実施できない)
審査番号	西-54	箇所名	福知山市 大江町尾藤奥 地内		川床に土砂が堆積しファブリダムを、 阻害している。	実施できな い理由	







受付番号	47	路河川名	法川	提案内容	①護岸(木製)の補修。 ②全区間コンクリート護岸の実施。	対応案	①木製柵渠の補修を実施する
審査番号	西-55	箇所名	福知山市 字堀 地内	.1 15 500	木製柵渠が腐食しているため崩れる恐れがある。	実施できな い理由	②大規模








安心 安全整備

受付番号	76	路河川名	友渕川	提案内容	浚渫	対応案	①のみ浚渫・河床整正を実施する。
審査番号	西-56	箇所名	福知山市 三和町友渕 地内	現在の 状況	河床は、安定している。	実施できな い理由	①以外は平成24年度 事業にて実施済








2

〈現況写真〉



受付番号	77	路河川名	和久川	提案内容	河川内の土砂浚渫、除草	対応案	L=150m区間の浚渫・河床整正を実施する
審査番号	西-57	箇所名	福知山市 字拝師 地内		河川内に土砂が堆積し雑草が繁茂しており、増 水時に流水を阻害するおそれがある。	実施できな い理由	







〈現況写真〉

路河川名 地内 和久川 筃所 福知山市 字拝師 写真4 写真5 写真6

安心•安全整備


			XU XIII						
受付番号	111	路河川名	小畑川	提案内容	護岸を実施			対応案	②ブロック積、帯工を実施する
審査番号	西-58	箇所名	福知山市 夜久野町畑小畑 地内	現在の 状況	②護岸の、流	ま面滑落し	ている。	実施できな い理由	①背後地は山のため護岸の必要なし。道 路側も影響なし。
緯度 35° 経度 135°	21′ 21″ 01′ 17″	〔位置	図)						
0. 東朝南海	提案箇所 L=20m(2) 200. 210. 210. 200.	少知橋	至 雲原 桑村雲原線 上=30m1	230	100 200 200 300 300 300	1			
標準断正	至[国道9号		山側	/	1			

〈 現 況 写 真 〉

夜久野町畑小畑 地内 路河川名 小畑川 筃所 福知山市 写真5 写真6

安心 安全整備

受付番号	115	路河川名	室川	提案内容	土砂の撤去、護岸及び床固工の補修	対応案	根継工、床固工の補修を実施する。
審査番号	西-59	箇所名	福知山市 室 地内		床固工が破損している。護岸の根石が露出している。土砂が堆積し河積を阻害している。	実施できない理由	土砂撤去は福知山市の所管








2

〈現況写真〉



受付番号	151	路河川名	猪鼻川		浚渫・河床整正、草木の伐採	刈心条	提案区間1.3kmの内、延長100m・2区間 について浚渫・河床整正を実施する。
審査番号	西-60	箇所名	福知山市 三和町大身 地内	現在の 状況	部分的に土砂の堆積があり河積を阻害している	実施できな い理由	提案の草木の伐採については、流水を阻 害していない。

