


H26府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	223	路河川名	榎原川	提案内容	河床の浚渫	対応案	実施する。
審査番号	西1 - 41	箇所名	福知山市 奥榎原 地内	現在の 状況	河床に土砂が堆積し河積阻害を生じている。	実施できない理由	

[位置図]



標準断面図



H26府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	314	路河川名	田野川	提案内容	河床の浚渫	対応案	実施する。
審査番号	西1 - 42	箇所名	福知山市 田野山田 地内	現在の 状況	土砂の堆積が進み河積阻害が見られる。	実施できない理由	

〔位置図〕




標準断面図



H26府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	355	路河川名	牧川	提案内容	河道の浚渫	対応案	実施する。(河床整正)
審査番号	西1 - 43	箇所名	福知山市 夜久野町日置 地内	現在の 状況	大島橋上・下流域に於いて土砂堆積の激しい箇所があり、河積阻害となっている。	実施できない理由	



標準断面図




H26府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	38	路河川名	和久川	提案内容	護岸工	対応案	実施する。
審査番号	西1 - 44	箇所名	福知山市 談 地内	現在の 状況	護岸が崩落している	実施できない 理由	

[位置図]



標準断面図




H26府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	47	路河川名	土師川	提案内容	土羽の腹付けによる復旧	対応案	実施する。
審査番号	西1 - 45	箇所名	福知山市 萩原 地内	現在の 状況	堆積土砂が洗掘され、自然堤防が流出している。農業用水路が堤防上にあり早急な復旧を要する。	実施できない理由	

[位置図]





H26府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	57	路河川名	牧川	提案内容	護岸補修・護岸新設	対応案	実施する
審査番号	西1 - 46	箇所名	福知山市 梅谷 地内	現在の 状況	右岸-石積工が欠落し背面土砂を吸い出し 陥没左岸-自然護岸が流出している	実施できな い理由	


[位置図]



H26府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備


受付番号	121	路河川名	畑川	提案内容	護岸の補強、改良	対応案	実施する。(帯工等)
審査番号	西1 - 47	箇所名	福知山市 夜久野町畑柿本 地内	現在の 状況	河床洗堀の激しい箇所が見られ護岸基礎 が浮くなど影響が出ている。	実施できな い理由	



H26府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	122	路河川名	畑川	提案内容	河床の改良・改修工事 河床の底上げ	対応案	実施する。(帯工等)
審査番号	西1 - 48	箇所名	福知山市 夜久野町畑柿本 地内	現在の 状況	河床が洗掘されかなり下がっている。護岸の根入深が不足傾向にある。	実施できない理由	




H26府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	172	路河川名	友瀨川	提案内容	護岸の補強	対応案	実施する(根継工の再設置)
審査番号	西1 - 49	箇所名	福知山市 三和町高杉 地内	現在の 状況	根継工が河床の洗掘により破壊されている。	実施できない理由	

[位置図]



標準断面図






H26府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	174	路河川名	川合川	提案内容	護岸の補強	対応案	実施する。(根継工等)
審査番号	西1 - 50	箇所名	福知山市 三和町大原 地内	現在の 状況	取水堰水叩き工下流部において河床が洗掘され石積護岸工下部が崩落している。根継ぎ工による補強及び護床工を要する。	実施できない理由	

〔位置図〕



H26府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	217	路河川名	深山川	提案内容	落差工の補修	対応案	実施する。
審査番号	西1 - 51	箇所名	福知山市 雲原(仏谷) 地内	現在の 状況	水叩コンクリートが破損し洗堀されている。	実施できない理由	

[位置図]



標準断面図



H26府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	218	路河川名	三岳川	提案内容	落差工の補修	対応案	実施する。
審査番号	西1 - 52	箇所名	福知山市 雲原(先山) 地内	現在の 状況	水叩コンクリートが破損し洗堀されている。	実施できな い理由	

〔位置図〕



標準断面図



H26府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	221	路河川名	三岳川	提案内容	落差工の補修及び護岸工の補強	対応案	実施する。
審査番号	西1 - 53	箇所名	福知山市 雲原(西石) 地内	現在の 状況	水叩コンクリートが破損し、護岸の浮き上がりが見られる。	実施できない理由	

〔位置図〕



標準断面図



H26府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	288	路河川名	川合川	提案内容	護岸の補強	対応案	洗掘防止対策を実施する。
審査番号	西1 - 54	箇所名	福知山市 三和町上川合 地内	現在の 状況	右岸住宅地下部の護岸が洗掘されている。	実施できな い理由	

[位置図]



標準断面図




H26府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	293	路河川名	副谷川(砂防河川)	提案内容	護岸の修復	対応案	実施する
審査番号	西1 - 55	箇所名	福知山市 夜久野町直見 地内	現在の 状況	右岸の護岸が約15m崩落している。	実施できない理由	

〔位置図〕



標準断面図





H26府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	299	路河川名	牧川	提案内容	護床工の実施	対応案	実施する。(根継工の再設置)
審査番号	西1 - 56	箇所名	福知山市 夜久野町板生(三谷) 地内	現在の 状況	土砂の堆積による、流水の集中により、河床が洗堀され根継工が破損している。	実施できない理由	

〔位置図〕



H26府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	306	路河川名	大西川	提案内容	護岸の補強	対応案	実施する。
審査番号	西1 - 57	箇所名	福知山市 天座 地内	現在の 状況	大西川右岸において護岸が崩落している。	実施できな い理由	

[位置図]



標準断面図




H26府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	29	路河川名	大谷川	提案内容	計画的な護岸整備・堤防修繕と浚渫	対応案	他事業で実施。
審査番号	西1 - 58	箇所名	福知山市 土地内	現在の 状況	草類の繁茂が著しいが土砂の堆積は認められない	実施できない理由	

〔位置図〕



標準断面図



新かけと橋～土揚水機場




木製護岸一部腐食が進行している

H26府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	148	路河川名	法川	提案内容	コンクリート護岸	対応案	他事業で実施。
審査番号	西1 - 59	箇所名	福知山市 堀 地内	現在の 状況	年月の経過により木製護岸が腐食し、痛みが激しい。一部崩落した箇所も見られる。	実施できない理由	


〔位置図〕



標準断面図

民地

市道




H26府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	149	路河川名	法川	提案内容	コンクリート護岸	対応案	他事業で実施。
審査番号	西1 - 60	箇所名	福知山市 堀 地内	現在の 状況	年月の経過により木製護岸が腐食し、痛みが激しい。一部崩落した箇所も見られる。	実施できない理由	

〔位置図〕



標準断面図

民地

市道

