

受付番号	177	路河川名	小西西坂線	提案内容	防護壁等の設置	対応案	落石防護対策		
審査番号	東 - 41	箇所名	綾部市 鍛治屋町 地内	現在の 状況	府道へ落石がある	実施できない理由			
	〔位置図〕								







受付番号	179	路河川名	国道175 号	提案内容	舗装の修繕工事	対応案	舗装補修
審査番号	東 - 42	箇所名	舞鶴市 地頭 地内		道路のわだちぼれ、クラックが多く、急勾配 となっている。	実施できない理由	





至 舞鶴市街

受付番号	180	路河川名	小倉西舞鶴線	提案内容	伐木、既設防護柵の延長	対応案	落石防護柵
審査番号	東 - 43	箇所名	舞鶴市 上安 地内		今年2月に山が崩れ応急処置は施されているが、まだ倒れてきそうな木がある。	実施できない理由	











—————————————————————————————————————										
受付番号	181	路河川名	舞鶴宮津線	提案内容	網の張り替	Ž.	対応案	落石防止網補修、落石防護柵		
審査番号	東 - 44	箇所名	舞鶴市 下漆原 地内	現在の 状況	落下防止のが著しく落る	金網が破れている。法面の風化 5、崩土がある。	実施できな い理由			
	(位置図)									








受付番号	182	路河川名	由良金ヶ岬上福井線	提案内容	網、若しくは防護柵設置	対応案	落石防護網設置
審査番号	東 - 45	箇所名	舞鶴市 大君 地内		斜面風化の進行により、岩の亀裂が大きく なっているため落ちてきそうな状態。	実施できない理由	







受付番号	205	路河川名	国道178 号	提案内容	舗装修繕、速度減速の標識設置	対応案	舗装補修、速度減速標識
審査番号	東 - 46	箇所名	舞鶴市 八田 地内	現在の 状況	交通量増加に伴い家屋の振動が大きく、道 路も傷んでいる。	実施できない理由	









受付番号	206	路河川名	国道175 号	提案内容	落石防護柵設置、斜面にブロック積	対応案	道路法面の防災対策
審査番号	東 - 47	箇所名	舞鶴市 上福井 地内		2年前に斜面が崩れ土のうが置いてある が、まだ崩れそうな状態。	実施できない理由	












受付番号	210	路河川名	上杉和知線	提案内容	未舗装箇所の舗装	対応案	舗装
審査番号	東 - 48	箇所名	綾部市 武吉町 地内	現在の 状況	未舗装で不陸が発生している	実施できない理由	








受付番号	229	路河川名	高浜舞鶴線		歩道延長 ガードレール設置	対応案	歩道部に縁石を設置
審査番号	東 - 49	箇所名	舞鶴市 安岡 地内	現在の 状況	路肩が狭く、歩行者が危険	実施できない理由	










受付番号	246	路河川名	物部梅迫停車場線	提案内容	①縁石の修繕 ②歩道の幅員確保 ③舗装修繕	対応案	①歩車道境界縁石の修繕 ②法立て、歩道幅拡幅 ③舗装損傷範囲の舗装補修
審査番号	東 - 50	箇所名	綾部市 物部町 地内	十	①オーバーレイにより、縁石の高さが不足しており歩車道分離が損なわれている。 ②歩道の幅員が狭小な区間があり落下の危険もある状況。 ③舗装面が損傷している。	実施できない理由	








	府民公募型整備事業【安心·安全整備】(府民提案型)										
受付番号	283	路河川名	東雲停車場線	提案内容	路面補修・安全確保のため西側手前橋上 に、より鮮明なカーブ減速表示	対応案	路面舗装補修				
審査番号	東 - 51	箇所名	舞鶴市 丸田東~中山 地内	現在の 状況	橋上の道路は以前の凹凸が目立つ荒れた 状態のまま。路面標示は応急対応済み。	実施できない理由	路面減速表示は他事業にて実施済み				
L=115m	(橋長)	[標 6700 5000	準横断図〕	護柵	現況(まRC床版上I:	写真-1 -部アスファルト舗装で通年度補修 ニコンクリート舗装。				



受付番号	315	路河川名	国道175 号		国道175号線の町内部分の全面舗装のやり 直し。	対応案	舗装補修
審査番号	東 - 52	箇所名	舞鶴市 下福井 地内	1121111111111111111111111111111111111	大型者の通行が多く、道路の傷みが激しい。ビボットと割れの部分での騒音と振動が激しく、道路に近接している家から苦情が来ている。	実施できない理由	









受付番号	363	路河川名	小倉西舞鶴線	提案内容	交差点付近の舗装修繕	対応案	舗装補修
審査番号	東 - 53	箇所名	舞鶴市 南田辺 地内	現在の 状況	わだち掘量、ひび割れ率とも大きく劣化	実施できない理由	







受付番号	397	路河川名	福知山綾部線	提案内容	信号交差点東側に、直進と右折のレーン設 置	対応案	直進・右折帯又は専用レーンの設置
審査番号	東 - 54	箇所名	綾部市 高津町 地内	が出り	福知山方面車両が信号を右折して広域農道へ入る場合、対向車が途切れるのを待つ間、後続車が進めず、特に朝の通勤時に渋滞。	実施できない理由	










受付番号	366	路河川名			植栽(ツツジ)の撤去 ゴミが水路へ入らないようフェンスの設置	対応案	他事業実施
審査番号	東 - 55	箇所名	舞鶴市 八反田南町 地内		植栽の落ち葉で水が詰まる。 投棄ゴミが水路に詰まる。		安心・安全につながらない 維持管理で植栽等の管理を実施









受付番号	1	路河川名	物部西舞鶴線	提案内容	①側溝からの溢水対策 ②既存(用水)水路の修繕(PU300 暗渠 管)	対応案	①桝の設置
審査番号	東 - 56	箇所名	綾部市 内久井町 地内	現在の 状況	道路側溝流末が用水路に接続。接続部で 豪雨時溢水する。排水(用水)施設の一部 が破損。	実施できない理由	②既設水路、暗渠管は用水施設で道路 施設ではない。





受付番号	267	路河川名	老富舞鶴線		歩道橋の設置 通学路注意喚起標識の設置	対応案	一部実施(標識の設置)
審査番号	東 - 57	箇所名	舞鶴市 木の下 地内	現在の 状況	H24年度,路側帯の着色を実施	実施できない理由	事業規模大(歩道橋の設置)









			付氏公 券型整備	事業し	オル・オ	安全整備】	(附氏)	是秦型)		
受付番号	343	路河川名	福知山綾部線(ボックスアンダー部)	提案内容	ネルの新設 設置	幅又は歩行者・自動 な、それが無理ならカ	ーブミラーの	対応案	カーブミラーの設置	
審査番号	東 - 58	箇所名	綾部市 川糸町堀ノ内 地内	現在の 状況	道幅が狭く しが悪い。 自動車と種	、一方通行(自転車 階段からの歩行者が 突する危険性有り。	除く)で見通 (出会い頭に	実施できな い理由	 トンネル拡幅、新設は 	は事業規模大。
		(f	江 置図〕					CONTRACTOR OF THE		
	綾高東分校	道路区域が(あやバス)	カーブミラ	- 設置位置		,	ローブミラー設置			写1
▲ 華 綾部市										
		倫知	山綾部線(高架区間)		段厂			NEW WEST		
	中丹貝	提来箇所		ボックス 作		歩行者、自転車の死角				歩行者の死角
		K	L=3.8m ボックス内空						on the second	
					2	5行者の死角				歩行者、自転 車の死角

受付番号	399	路河川名	三俣綾部線		①山側の反対側を数十センチでも拡幅及び 拡幅側にガードレール設置 ②山側側溝蓋上の土砂除去	対応案	②側溝上の土砂撤去
審査番号	東 - 59	箇所名	綾部市 上延町 地内	現在の 状況	幅員が狭カーブし見通しが悪く、特に通学路にもなっているため徒歩・自転車通学が危険である。	実施できない理由	①事業規模大。また、連続的な用地買収 等が必要で単年度で工事が完了しない。









受付番号	39	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	水路を暗渠化し、道幅拡幅	対応案	実施できない
審査番号	東 - 60	箇所名	舞鶴市 今田 地内		府道の道幅が狭く、市道(廣井橋)へ曲がり にくい形態となっている。		当該水路が府道管理施設ではなく、市管理施設(排水路)である。

