




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	226	路河川名	犀川	提案内容	河床浚渫	対応案	浚渫・河床整正(227と併せて実施)、水叩補修
審査番号	東 - 81	箇所名	綾部市 物部町 地内	現在の 状況	堆積土砂が多い 水叩部の損傷	実施できな い理由	



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	227	路河川名	犀川	提案内容	堤防除草、河床浚渫	対応案	河床整正(226と併せて実施)、 堤防除草・伐木
審査番号	東 - 82	箇所名	綾部市 物部町 地内	現在の 状況	草木の繁茂。河床低下。	実施できな い理由	



[標準横断面図]

標準横断面図




洗掘箇所について河床整


府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	265	路河川名	祖母谷川	提案内容	河床浚渫、伐竹処理	対応案	浚渫・河床整正、伐竹処理
審査番号	東 - 83	箇所名	舞鶴市 溝尻町 地内	現在の 状況	倒竹、土砂の堆積により竹等が繁茂しており河川断面が一部確保できていない区間もある。	実施できない理由	

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	276	路河川名	高野川	提案内容	浚渫工	対応案	土砂浚渫及び河床整正 (h26年度提案(受付番号503)にて実施済み)
審査番号	東 - 84	箇所名	舞鶴市 野村寺 地内	現在の状況	水裏部に土砂が堆積しているが、水衝部には洗掘が発生している。	実施できない理由	

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	277	路河川名	高野川	提案内容	土砂浚渫	対応案	河床整正 (H26提案【503】で実施済み)
審査番号	東 - 85	箇所名	舞鶴市 高野由里 地内	現在の 状況	土砂の堆積も確認されるが、流心部は深掘している	実施できない理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕



実施前



実施後


府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	278	路河川名	土佐川	提案内容	土砂浚渫	対応案	浚渫工及び河床整正
審査番号	東 - 86	箇所名	舞鶴市 水間 地内	現在の 状況	土砂堆積も確認され、部分的に河床低下も見られるが、堆積の著しい箇所は浚渫する	実施できない理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	282	路河川名	八戸地川	提案内容	土砂の浚渫	対応案	浚渫及び河床整正
審査番号	東 - 87	箇所名	舞鶴市 八戸地 地内	現在の 状況	土砂の堆積も確認されるが河床低下も散見される。	実施できない理由	

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	295	路河川名	伊佐津川	提案内容	堆積土砂の撤去	対応案	浚渫工及び河床整正
審査番号	東 - 88	箇所名	舞鶴市 上安久 地内	現在の 状況	土砂堆積が確認される	実施できな い理由	

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	319	路河川名	小呂川	提案内容	浚渫	対応案	浚渫・河床整正、護床工
審査番号	東 - 89	箇所名	綾部市 有岡町 地内	現在の 状況	堆積土砂が顕著箇所と 異常洗掘箇所	実施できな い理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	360	路河川名	上林川	提案内容	土砂の浚渫	対応案	浚渫工
審査番号	東 - 90	箇所名	綾部市 佃町 地内	現在の 状況	土砂の堆積が著しい	実施できな い理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	374	路河川名	高野川	提案内容	土砂の撤去及び水草の駆除	対応案	浚渫工及び河床整正(浚渫と併せ、オオフサモの除去も行う)
審査番号	東 - 91	箇所名	舞鶴市 引土 地内	現在の 状況	土砂が堆積しており水の流れが偏っている。また外来種のオオフサモが繁茂しており、環境面でも問題がある状況	実施できない理由	

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【景観整備】(府民提案型)

受付番号	5	路河川名	河辺川	提案内容	護岸工事	対応案	護岸工
審査番号	東 - 92	箇所名	舞鶴市 字栃尾 地内	現在の 状況	自然護岸法面が浸蝕を受け、大きく崩れている。放置すると田へ影響を及ぼす恐れがある。	実施できない理由	

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	10	路河川名	岡田川	提案内容	護岸工の施工	対応案	護岸工
審査番号	東 - 93	箇所名	舞鶴市 下漆原 地内	現在の 状況	護岸土羽法面が別られており、放置すればさらに増破の恐れがある。	実施できない理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕





府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	11	路河川名	岡田川	提案内容	護岸工の施工	対応案	護岸工
審査番号	東 - 94	箇所名	舞鶴市 下漆原 地内	現在の 状況	護岸法面が大きく崩られ、既設護岸にも損傷が及んでいる。	実施できない理由	

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	12	路河川名	岡田川	提案内容	護岸工の施工	対応案	護岸工
審査番号	東 - 95	箇所名	舞鶴市 下漆原 地内	現在の 状況	護岸法面が別られ、堤防の低いところから 溢水する。	実施できな い理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	13	路河川名	岡田川	提案内容	護岸工の施工	対応案	護岸工
審査番号	東 - 96	箇所名	舞鶴市 下漆原 地内	現在の 状況	河岸法面が崩れ、堤防の低いところからの溢水もある。	実施できない理由	

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	14	路河川名	岡田川	提案内容	石垣の保護	対応案	護床工
審査番号	東 - 97	箇所名	舞鶴市 上漆原岩尾 地内	現在の 状況	石垣の前面保護にコンクリート塊が設置されているが、流水の影響を受け動き傾いており、石垣に影響が及ぶ恐れがある。	実施できない理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	20	路河川名	宇谷川	提案内容	護岸工	対応案	護岸工
審査番号	東 - 98	箇所名	舞鶴市 宇桑銅上 地内	現在の 状況	右岸(府道側)には古い石積み護岸があるが、左岸は土羽護岸となっている。増水による浸食が懸念される。	実施できない理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	23	路河川名	宇谷川	提案内容	護岸の補修	対応案	護岸工
審査番号	東 - 99	箇所名	舞鶴市 宇桑飼上 地内	現在の 状況	豪雨により護岸が大きく破損、現在は土のう で応急対応がなされている。	実施できな い理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕



被災後の状




応急仮工事後・現況

府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	24	路河川名	宇谷川	提案内容	護岸損傷部の護岸整備	対応案	護岸工
審査番号	東 - 100	箇所名	舞鶴市 宇桑銅上 地内	現在の 状況	擁壁護岸が老朽化により亀裂が入っており、崩落の危険がある。	実施できない理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕

