

H27府民公募型整備事業(府民提案型)




安心・安全整備

受付番号	250	路河川名	三岳川	提案内容	護床工の補修(砂防施設)	対応案	実施する
審査番号	西 - 61	箇所名	福知山市 雲原 地内	現在の 状況	水叩工部分が破損し、河床洗掘により両岸の石積が崩壊の危険性がある。	実施できない理由	

[位置図]



標準断面図



H27府民公募型整備事業(府民提案型)



安心・安全整備

受付番号	①195 ②196	路河川名	雲原川	提案内容	①護岸工の整備 ②護岸工の整備	対応案	実施する
審査番号	西 - 62	箇所名	福知山市 天座 地内	現在の 状況	上下流はブロック積護岸が整備されており、当 区間のみ土羽護岸(巨石)となっている。	実施できな い理由	

〔位置図〕



標準断面図



〈 現 況 写 真 〉

路河川名	雲原川	箇所	福知山市	天座	地内
②	 <p>②右岸 L=12.0m</p>				
②	 <p>②右岸 L=12.0m</p>				

H27府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	①195 ②196	路河川名	雲原川	提案内容	①護岸工の整備 ②護岸工の整備	対応案	実施する
審査番号	西 - 63	箇所名	福知山市 天座 地内	現在の 状況	上下流はブロック積護岸が整備されており、当 区間のみ土羽護岸(巨石)となっている。	実施できな い理由	

〔位置図〕



標準断面図



〈 現 況 写 真 〉

路河川名	雲原川	箇所	福知山市	天座	地内
②	 <p>②右岸 L=12.0m</p>				
②	 <p>②右岸 L=12.0m</p>				

H27府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	194	路河川名	雲原川	提案内容	護岸工の補修	対応案	実施する
審査番号	西 - 64	箇所名	福知山市 天座 地内	現在の 状況	護岸基礎周辺の河床洗掘により、石積(空積)基礎がうき崩壊の危険性がある。	実施できない理由	

[位置図]





標準断面図




H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	161	路河川名	友渕川	提案内容	護岸工の補強	対応案	実施する
審査番号	西 - 65	箇所名	福知山市 三和町友渕 地内	現在の 状況	右岸：護岸ブロックの底部の一部、ブロック基礎 が流失している。洗掘が著しい。	実施できな い理由	



標準断面図




〈 現 況 写 真 〉

路河川名	友瀨川	箇所	福知山市	三和町友瀨	地内
------	-----	----	------	-------	----



1.0mのポールにて撮影


ブロック折れ部分流失



下流部
積みブロック
基礎部露出

積みブロック下部端根石


縦断面図



河床部分 露岩

〈 現 況 写 真 〉

路河川名	友瀨川	箇所	福知山市	三和町友瀨	地内
------	-----	----	------	-------	----



H27府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	153	路河川名	佐々木川	提案内容	護岸工の整備(延伸、嵩上げ)	対応案	実施する
審査番号	西 - 66	箇所名	福知山市 一宮 地内	現在の 状況	上下流はブロック積護岸が整備され、当区間のみ土羽護岸のままである。	実施できない理由	

[位置図]



標準断面図




H27府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	125	路河川名	佐々木川	提案内容	護岸工の整備	対応案	実施する
審査番号	西 - 67	箇所名	福知山市 下佐々木 地内	現在の 状況	上下流はブロック積護岸が整備され、当該箇所のみ土羽護岸(巨石)となっている。	実施できない理由	

[位置図]




標準断面図




H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	355	路河川名	西谷川(普通)	提案内容	堰堤の土砂の撤去	対応案	実施する
審査番号	西 - 68	箇所名	福知山市 下猪崎 地内	現在の 状況	上流部の崩壊により、醍醐川砂防堰堤の堆砂敷に土石が堆積し、計画補足量が低減している。	実施できない理由	



標準断面図



※提案書河川名『醍醐川』→『西谷川』(普通河川)

下流端(堰堤)



中間



上流端



土石形状



〈 現 況 写 真 〉

路河川名	西谷川	箇所	福知山市	下猪崎	地内
------	-----	----	------	-----	----

上流部(林道横断ボックス)



堰堤左岸側(林道)



上流部(崩壊箇所)



左岸側林道より下方堆砂敷



H27府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	377	路河川名	弘法川	提案内容	①河床浚渫の実施 ②間詰工の補修	対応案	他事業実施
審査番号	西 - 69	箇所名	福知山市 和久市町 地内	現在の 状況	①河川内全体的に土砂が堆積し河積を阻害している。②ブロック積工と矢板工との間のコンクリートが破損している。	実施できない理由	

〔位置図〕



標準断面図



①



①



〈 現 況 写 真 〉


路河川名	弘法川	箇所	福知山市	和久市町	地内
②					
②					

H27府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	378	路河川名	弘法川	提案内容	①河床浚渫の実施 ②間詰工の補修	対応案	他事業実施
審査番号	西 - 70	箇所名	福知山市 和久市町 地内	現在の 状況	①河川内全体的に土砂が堆積し河積を阻害している。②ブロック積工と矢板工との間のコンクリートが破損している。	実施できない理由	


〔位置図〕



標準断面図



①



①




〈 現 況 写 真 〉

路河川名	弘法川	箇所	福知山市	和久市町	地内
<p data-bbox="168 316 212 359">②</p>  <p data-bbox="168 938 212 981">②</p> 					


H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	91	路河川名	在田川	提案内容	河床浚渫の実施	対応案	他事業実施
審査番号	西 - 71	箇所名	福知山市 大江町南山 地内	現在の 状況	提案時: 河川に土砂・土石が堆積し、河積が低減している。 現状: 堆積土砂等は撤出されている。	実施できない理由	既に他事業にて整備済み



標準断面図



〈 現 況 写 真 〉


路河川名	在田川	箇所	福知山市	大江町南山	地内
------	-----	----	------	-------	----





H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	351	路河川名	雲原川	提案内容	河床浚渫の実施	対応案	一部実施する 著しい堆積箇所のみ
審査番号	西 - 72	箇所名	福知山市 大江町天田 地内	現在の 状況	(1)河川に土砂が堆積し、河積が低減している箇所がある。 (2)水衝部の洗掘が著しい箇所がある。	実施できない理由	



標準断面図



〈 現 況 写 真 〉

路河川名	雲原川	箇所	福知山市	大江町天田	地内
------	-----	----	------	-------	----



〈 現 況 写 真 〉

路河川名	雲原川	箇所	福知山市	大江町天田	地内
------	-----	----	------	-------	----



〈 現 況 写 真 〉

路河川名	雲原川	箇所	福知山市	大江町天田	地内
------	-----	----	------	-------	----

著しい堆積のない区間



下流落差工より約400m付近 上流をみる



下流落差工より約500m付近 上流をみる



下流落差工より約500m付近 下流をみる

提案箇所(2)



河床整正

下流落差工より約600m付近 下流をみる

〈 現 況 写 真 〉

路河川名	雲原川	箇所	福知山市	大江町天田	地内
------	-----	----	------	-------	----



〈 現 況 写 真 〉

路河川名	雲原川	箇所	福知山市	大江町天田	地内
------	-----	----	------	-------	----



〈 現 況 写 真 〉

路河川名	雲原川	箇所	福知山市	大江町天田	地内	
既設根固工(沈下部分有り)						
既設根固工(沈下部分有り)						

H27府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	298	路河川名	土師川	提案内容	浚渫工・河床整正の実施	対応案	一部実施する 倒木の除去のみ
審査番号	西 - 73	箇所名	福知山市 三和町大身 地内	現在の 状況	法面が崩壊し、倒木が流れを妨げている。	実施できない 理由	著しい堆砂でないため

〔位置図〕



標準断面図



右岸



下流側



上流側



〈 現 況 写 真 〉

路河川名	土師川	箇所	福知山市	三和町大身	地内
------	-----	----	------	-------	----


右岸



下流側(河積が低減している)



上流側から下流を見る




H27府民公募型整備事業(府民提案型)



安心・安全整備

受付番号	238	路河川名	榎原川	提案内容	河床浚渫の実施	対応案	一部実施する 榎原川のみ
審査番号	西 - 74	箇所名	福知山市 奥榎原 地内	現在の 状況	榎原川と深サ川との合流地点にて、府道の橋下に土砂が堆積し河積を阻害している。	実施できない理由	深サ川は市管理

〔位置図〕



標準断面図



BOX
W=4.1
H=1.8

H27府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	236	路河川名	花倉川	提案内容	河床浚渫の実施	対応案	一部実施する 著しい堆積箇所のみ
審査番号	西 - 75	箇所名	福知山市 長尾 地内	現在の 状況	土砂が堆積し河積を阻害している箇所がある。	実施できない理由	

〔位置図〕



標準断面図




H27府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	54	路河川名	大呂川	提案内容	河床浚渫の実施	対応案	一部実施する 著しい堆積箇所のみ
審査番号	西 - 76	箇所名	福知山市 下天津 地内	現在の 状況	河川内全体的に土砂が堆積し河積を阻害している箇所がある。	実施できない理由	

〔位置図〕



標準断面図



〈 現 況 写 真 〉

路河川名	大呂川	箇所	福知山市	下天津	地内
------	-----	----	------	-----	----

③



著しい堆積のない区間

著しい堆積のない区間



著しい堆積のない区間

国道175号下



松ヶ端橋




H27府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	385	路河川名	直見川	提案内容	①護岸工の補修 ②護床工の設置	対応案	一部実施する ①実施する ②実施しない
審査番号	西 - 77	箇所名	福知山市 夜久野町直見・宮垣 地内	現在の 状況	①河床洗掘により、石積(空積)基礎が露出し崩壊の危険性がある。②落差工下および下流に護床工が設置されており河床は安定している。	実施できない理由	②河床が安定しているため

〔位置図〕



標準断面図



〈 現 況 写 真 〉


路河川名	直見川	箇所	福知山市	夜久野町直見・宮垣	地内
------	-----	----	------	-----------	----

②



護床工
未施工

②



護床工設置済み

②L=25.0m

②




H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	386	路河川名	直見川	提案内容	①護岸工の設置 ②護床工の設置	対応案	一部実施する ①実施する ②実施しない
審査番号	西 - 78	箇所名	福知山市 夜久野町直見・宮垣 地内	現在の 状況	左岸側は土羽護岸が整備され浸食などは見受けられない。右岸側はブロック積護岸に根継工が整備されている。河床は安定している。	実施できない理由	②河床は安定している。

〔位置図〕



標準断面図



〈 現 況 写 真 〉

路河川名	直見川	箇所	福知山市	夜久野町直見・宮垣	地内
②				② 	
②					

H27府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	256	路河川名	佐々木川	提案内容	①護岸工の補修 ③護岸工の補修	②護岸工の補修 ④護岸工の補修	対応案	一部実施する①実施する②実施する ③実施する④実施しない
審査番号	西 - 79	箇所名	福知山市 中佐々木 地内	現在の 状況	護岸基礎周辺の河床洗掘により、石積(空積)基礎が破損している箇所がある。		実施できない理由	④ただちに支障を生じないため

〔位置図〕 ②右岸L=22.8m



標準断面図



〈 現 況 写 真 〉

路河川名	佐々木川	箇所	福知山市	中佐々木	地内
②				③	
②				③	

〈 現 況 写 真 〉

路河川名	佐々木川	箇所	福知山市	中佐々木	地内
④					
④					

H27府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	255	路河川名	佐々木川	提案内容	①②③④⑤ 根継工の整備	対応案	一部実施する ②③実施する ①④⑤実施しない
審査番号	西 - 80	箇所名	福知山市 常願寺 地内	現在の 状況	河床の低下により一部、護岸工基礎工・間 詰コンクリートが露出している。	実施できな い理由	①④⑤ ただちに支障を生じないため

[位置図]



標準断面図



〈 現 況 写 真 〉

路河川名	佐々木川	箇所	福知山市	常願寺	地内
------	------	----	------	-----	----

②



③



②



③



〈 現 況 写 真 〉

路河川名	佐々木川	箇所	福知山市	常願寺	地内
------	------	----	------	-----	----

④



⑤



④



⑤

