


# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	111	路河川名	高野川	提案内容	護岸整備	対応案	実施	護岸工
審査番号	東 - 41	箇所名	舞鶴市 城屋 地内	現在の 状況	上下流共にブロック積工で護岸が整備されているが、提案箇所は古い石積護岸で不安定な状況である。	実施できない理由		

〔位置図〕



〔標準横断面図〕



## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	121	路河川名	青谷川	提案内容	傷んだ護岸の修復	対応案	実施	根継工
審査番号	東 - 42	箇所名	舞鶴市 今田 地内	現在の 状況	石積工(左岸)が損傷を受け不安定な状況である。	実施できない理由		

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	148	路河川名	志楽川	提案内容	護岸整備	対応案	実施	護岸工
審査番号	東 - 43	箇所名	舞鶴市 鹿原地内	現在の 状況	土羽護岸が浸食を受け大きく抉られており、不安定な状況となっている。	実施できない理由		

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	151	路河川名	瀬崎川	提案内容	河床張コンクリート補修・護岸整備・立木伐採	対応案	実施	護岸工
審査番号	東 - 44	箇所名	舞鶴市 瀬崎 地内	現在の 状況	河床張コンクリートが損傷を受けている。また、一部護岸に被害が生じており、放置すれば被害範囲が広がる恐れがある。	実施できない理由		

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	182	路河川名	高野川	提案内容	護岸改修整備	対応案	実施	護岸補修
審査番号	東 - 45	箇所名	舞鶴市 城屋 地内	現在の 状況	擁壁護岸がズれており空洞が出来ているが、護岸の崩落を防ぐ為に袋詰玉石工で補修がされている。	実施できない理由		

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	196	路河川名	池ノ内下川	提案内容	両護岸の補修、護床工	対応案	実施	護岸及び護床補修
審査番号	東 - 46	箇所名	舞鶴市 池ノ内下 地内	現在の 状況	古い空積護岸の一部損傷がある。又、水叩部に穴が空いている。	実施できない理由		

〔位置図〕



〔標準横断面図〕



# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	198	路河川名	池ノ内下川	提案内容	護床工	対応案	実施	護床工
審査番号	東 - 47	箇所名	舞鶴市 池ノ内下 地内	現在の 状況	落差工の水叩き部下流が深掘れし、護岸が不安定になっている。	実施できない理由		

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	258	路河川名	河辺川	提案内容	護岸整備	対応案	実施	伐採工
審査番号	東 - 48	箇所名	舞鶴市 西屋 地内	現在の 状況	上下流(右岸)は護岸整備が出来ている。提案箇所は土羽護岸で草木が繁茂しているが、比較的安定した状況である。	実施できない理由		

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	77	路河川名	八田川	提案内容	護岸整備・河川点検	対応案	一部実施	護岸工
審査番号	東 - 49	箇所名	綾部市 梅迫町 地内	現在の状況	提案箇所は土羽護岸で上下流はブロック積護岸。上流側箇所は背後地に建物がある。下流側箇所は比較的安定している。	実施できない理由	建物のある上流側の既設護岸間のみ実施	

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	18	路河川名	久田美川	提案内容	川床を重機等で均等にならしてほしい。 平成28年度提案箇所と同一箇所	対応案	他事業実施 (不採択)	河床整正
審査番号	東 - 50	箇所名	舞鶴市 久田美 地内	現在の 状況	土砂が堆積している箇所や河床低下をして いる箇所がある。	実施できな い理由		

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	8	路河川名	岡田川	提案内容	堤防決壊箇所の再構築	対応案	実施しない (不採択)
審査番号	東 - 51	箇所名	舞鶴市 上漆原地内	現在の 状況	土羽護岸(右岸側)があるが、比較的安定している	実施できない理由	護岸は比較的安定しており、早期の対策を要しないため

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	17	路河川名	池田川	提案内容	河床に堆積した土砂を取り除く	対応案	実施しない (不採択)
審査番号	東 - 52	箇所名	舞鶴市 久田美 地内	現在の 状況	土砂が堆積し、草が繁茂しているが、堆積量は比較的少なく、河川への影響は軽微である。	実施できない理由	土砂堆積量が比較的少ないため

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	26	路河川名	高野川	提案内容	護岸の整備	対応案	実施しない (不採択)
審査番号	東 - 53	箇所名	舞鶴市 城屋 地内	現在の 状況	一部で護岸基礎部に浸食が見られるが大きな変状はなく、比較的安定している。	実施できない理由	護岸は比較的安定しており、早期の対策を要しないため

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	27	路河川名	高野川	提案内容	護岸の整備	対応案	実施しない (不採択)
審査番号	東 - 54	箇所名	舞鶴市 城屋 地内	現在の 状況	土羽護岸であるが、比較的安定している	実施できない 理由	護岸は比較的安定しており、早期の対策を要しないため

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	43	路河川名	岡田川	提案内容	護岸背面部空洞箇所のコンクリートによる充填	対応案	実施しない (不採択)
審査番号	東 - 55	箇所名	舞鶴市 下漆原 地内	現在の 状況	山角橋の橋台と護岸背面部(左岸)の間に 空洞がある	実施できない 理由	橋梁の管理者である舞鶴市が対応済

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	74	路河川名	菅坂川	提案内容	土砂の浚渫	対応案	実施しない (不採択)
審査番号	東 - 56	箇所名	舞鶴市 木ノ下 地内	現在の 状況	土砂が堆積し、草が繁茂しているが、堆積量は比較的少なく、河川への影響は軽微である。	実施できない理由	土砂堆積量が比較的少ないため

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	75	路河川名	菅坂川	提案内容	土砂の浚渫	対応案	実施しない (不採択)
審査番号	東 - 57	箇所名	舞鶴市 木ノ下 地内	現在の 状況	土砂が堆積し、草が繁茂しているが、堆積量は比較的少なく、河川への影響は軽微である。	実施できない理由	土砂堆積量が比較的少ないため

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	87	路河川名	桧川	提案内容	平成16年度に実施した工事の基礎部の改善工事	対応案	実施しない (不採択)
審査番号	東 - 58	箇所名	舞鶴市 大俣 地内	現在の 状況	平成16年度工事で、堤防部はモルタル土のう、河床部は袋詰玉石工で復旧されており、比較的安定した状態である。	実施できない理由	堤防は比較的安定しており、早期の対策を要しないため

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	104	路河川名	犀川	提案内容	堤防漏水箇所の止水	対応案	実施しない (不採択)
審査番号	東 - 59	箇所名	綾部市 志賀郷町 地内	現在の 状況	堤防上部を横断する排水管周辺の雑割護岸の目地から漏水がある。漏水箇所は不明。	実施できない理由	本年度内に完成できないため。 (漏水箇所の調査・止水工事)

〔位置図〕



〔標準横断面図〕



# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	119	路河川名	下見谷川	提案内容	護岸整備	対応案	実施しない (不採択)
審査番号	東 - 60	箇所名	舞鶴市 下見谷 地内	現在の 状況	土羽護岸(左岸)の背後地にはイノシシ等による荒廃箇所はあるが、護岸自体は比較的安定している。	実施できない理由	護岸は比較的安定しており、早期の対策を要しないため

〔位置図〕



〔標準横断面図〕

