

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【京都市域】

| 受付番号 | 提案施設 | | | 提案概要 | 用地買収の有無 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） | | 技術審査（第2段階チェック）結果 | | | | | 技術審査結果 | 事業委員会意見等 | 備考 | | |
|------|------|------------------|------------------|--------------|---------|-------------------|------------------------------|------------------------|-------------|------------|-----------------|----------|--------|----------|----|---------------|--|
| | 種別 | 名称 | 所在地 | | | 対象 | →対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入) | 公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性 | | | 技術上の適合性 | 速効性 | | | | | |
| | | | | | | | | 公共事業としての必要性 | 地域づくり等との整合性 | 地域要望等との整合性 | 関係法令、構造基準等との適合性 | 早期対応の必要性 | | | | 他の管理者等との調整の難易 | |
| 13 | 河川 | 桂川 (殿橋下流河川公園) | 京都市右京区 京北下町江尻 | 樹木の復旧 | 無 | × | ①植栽については対象とならない | | | | | | | | | 実施しない | |
| 27 | 河川 | 静原川 | 京都市左京区 静市静原町 | 雑草の草刈り | 無 | × | ②効果が一時的なため該当しない | | | | | | | | | 実施しない | |
| 36 | 河川 | 鴨川公園 | 京都市左京区 下鴨上川原町 | 案内板の更新 | 無 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 実施する ① | |
| 38 | 河川 | 桂川 | 京都市右京区 京北周山町 | 不法投棄防止の看板の設置 | 無 | × | ⑤他事業で実施 | | | | | | | | | 実施する ① | |
| 42 | 公園 | 嵐山公園 (亀山地区) | 京都市右京区 嵯峨亀ノ尾町 | 竹穂垣と傘亭の改修 | 無 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 実施する ① | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◆【第1段階チェック：対象とならない工事】

- ①京都府の建設交通部、教育委員会、警察本部以外が管理する施設施設に関する工事
- ②美化の向上につながらないもの
- ③用地の取得が必要なもの
- ④施設の形状やデザイン等を変更するもの
- ⑤美化の効果が一時的なものや不法に投棄・占拠された物などの撤去
- ⑥公共性のないもの、地域の要望と整合していないもの（特定の個人や団体等の利益に限られる工事は対象外）
- ⑦一定の事業期間を要する大規模な工事及び建物の新築・大規模な改築工事

◆【第2段階チェック：技術審査】

6項目について○、×の評価を記入

| 番号 | 13 | 写 真 | |
|-----------------|---|--|--|
| 路線・河川名等 | 桂川（殿橋下流河川公園） |  |  |
| 所在地 | <small>キョウトシ ウキョウク ケイホクシモチヨウ エジリ</small> 京都市右京区京北下町 江尻 | | |
| 提案内容 | 樹木の復旧 (2箇所) |  |  |
| 現在の状況 | 植樹された樹木が平成16年頃に枯れてしまった。その一角だけ植栽がなく、木陰のない状態である。 | | |
| 第1・2段チェック等 | 第1段階 × (①植栽については対象とならない。) | | |
| 対応案及び実施不可の場合の理由 | 対象外のため、実施しない |  | <p>写真③</p> <p>写真④</p> |
| 位置図 | | | |

| 番号 | 27 | 写真 | |
|-----------------|--|---|--|
| 路線・河川名等 | 静原川 | | |
| 所在地 | <small>キョウトシ サキョウク シズシ シズハラチョウ</small> 京都市左京区静市静原町 |  | |
| 提案内容 | 雑草の草刈り (草刈り作業の燃料代、チップソー等の補助・物品貸与) (両岸 延長:約1900m) |  | |
| 現在の状況 | 城山橋より下流へ約2kmの区間で、護岸の隙間から雑草が生い茂っており、景観を損ねている。 | <p style="text-align: center;">写真①</p> <p style="text-align: center;">写真②</p>   | |
| 第1・2段チェック等 | 第1段階 × ((②効果が一時的なため該当しない。)) | <p style="text-align: center;">写真③</p> <p style="text-align: center;">写真④</p> | |
| 対応案及び実施不可の場合の理由 | 対象外のため、実施しない | | |
| 位置図 |  | |  <p style="text-align: center;">写真⑤</p> |

| 番号 | 36 | 写 真 | |
|-----------------|--|--|--|
| 路線・河川名等 | 鴨川 | | |
| 所在地 | キョウトシ サキョウク シモガモカミカワラ チョウ 京都市左京区下鴨上川原町 | | |
| 提案内容 | 案内板の更新(左岸 1箇所) |  |  |
| 現在の状況 | 鴨川でよく見る野鳥の案内板の盤面にひび割れが多数入り、汚れていて周辺の景観を損ねている。 |  |  |
| 第1・2段チェック等 | 対象施設であり技術審査結果もすべて評価は○である。 | | |
| 対応案及び実施不可の場合の理由 | 案内板については、盤面の表面にひび割れが入り、汚れているように見えるため、再印刷をする。 鋼製の支柱は健全であるが、キズがある箇所には再塗装をする。 | | |
| 位置図 |  | | |

写真①

写真②

写真③

写真④

| 番号 | 38 | 写 真 | | |
|-----------------|--|---|---|-----|
| 路線・河川名等 | 桂川 |  |  | |
| 所在地 | <small>キョウトシ ウキョウク ケイホクシュウザンチョウ</small> 京都市右京区京北周山町 | | | |
| 提案内容 | 不法投棄防止の看板の設置 (右岸 2箇所 A:450×350以上の看板 B:畳半畳程度の看板) |  |  | |
| 現在の状況 | バーベキューのコンロやパソコン等、不法に投棄されているごみが多い。 | | | |
| 第1・2段チェック等 | 第1段階 × (⑤他事業で実施する。) |  |  | |
| 対応案及び実施不可の場合の理由 | 他事業で不法投棄防止看板を設置する。 | | | |
| 位置図 |  | | 写真③ | 写真④ |

| 番号 | 42 | 写真 | |
|-----------------|--|--|--|
| 路線・河川名等 | 嵐山公園 |  <p>写真①</p> |  <p>写真②</p> |
| 所在地 | <small>キョウトシ ウキョウク サガ カメ オ チョウ</small> 京都市右京区嵯峨亀ノ尾町 | | |
| 提案内容 | 竹穂垣の撤去・設置 傘亭の屋根の葺き替え (竹穂垣総延長:約80m 2箇所) |  <p>写真③</p> |  <p>写真④</p> |
| 現在の状況 | 園路沿いの竹穂垣が老朽化により撤去された箇所が鉄管柵のまま放置され景観を損ねている。残存する竹穂垣も損傷が確認できる。周恩来の詩碑横の傘亭の屋根に雑草が生えており損傷も確認できる。 | | |
| 第1・2段チェック等 | 対象施設であり技術審査結果もすべて評価は○である。 |  <p>写真⑤</p> |  <p>写真⑥</p> |
| 対応案及び実施不可の場合の理由 | 景観名所である当公園は、海外からの観光客も非常に多く、多数の方が利用者されており、提案どおり補修を実施する。 | | |
| 位置図 |  | | |