

施設名	国道372号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市葎田野町柿花 柿花バス停東学道入口～柿花診療所まで
提案内容	ガードレールの設置


現在の状況	幅員が広がった所に横断歩道があり、歩道溜まりスペース上を車が通過している。
-------	---------------------------------------

現況写真



審査結果

実施① (H26-270(実施)と同一)



施設名	国道477号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市本梅町井手及び東加舎 西部給油所前～東加舎方面へ約100m
提案内容	道路照明の設置

現在の状況
 付近の交差点には道路照明灯は設置されている。
 (水車橋の照明灯は9月時点では未供用)



現況写真




審査結果

実施しない (道路照明の設置要件に満たない。)

施設名	郷ノ口余部線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市馬路町三日市
提案内容	道路照明の設置

現在の状況	提案区間は歩道が設置されており歩行空間は確保されているが、道路照明は存在しない。
-------	--

現況写真





審査結果	実施しない (道路照明の設置要件に満たない。)
------	-------------------------

施設名	国道423号、柚原向日線
提案区分	景観整備
提案箇所	亀岡市西別院町柚原 小学校前から柚原バス停まで
提案内容	防護柵の再塗装

現在の状況	防護柵が設置されているが、錆により品質上の低下が認められる。
-------	--------------------------------

現況写真



審査結果

実施① (防護柵の取替を実施)


施設名	亀岡園部線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市千歳町千歳辻及び三反田
提案内容	防草シートの設置
現在の状況	提案箇所は、法長約5mの土羽が存在し、雑草が繁茂している。交差点部は昨年度に防草シートを施工したが、それ以外は施工されていない。

現況写真




平面図

道路台帳附图P-14



道路台帳附图P-15



審査結果

実施しない (直線区間であるため。)

施設名	亀岡園部線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市千歳町毘沙門
提案内容	歩道設置


現在の状況	法面の一部が土羽構造になっているため、降雨時に雨水が流れ、土羽部分が洗掘されている。
-------	--




審査結果

実施① (法面の張コンクリートを実施)

位置図



平面図



施設名	王子並河線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市並河1丁目17付近
提案内容	舗装修繕

現在の状況	路面のクラック及びわだちによる騒音、水はねにより周辺住民の生活環境が悪化している。
-------	---

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施① (損傷の著しい箇所のみ実施)

施設名	東掛小林線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町春日部五蔵通
提案内容	歩行者たまりの設置

現在の状況
提案箇所は市道との交差点であり、横断歩道は設置されていない。歩行者溜りが必要な場所に防火水槽がある。


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施しない
(移転に時間を要する物件(防火水槽)があるため。)

施設名	東掛小林線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町春日部～寺
提案内容	減速を促す標識の設置

現在の状況	峠を下ってからの直線区間が緩やかな勾配がついており、亀岡市街へ向かう車がスピードが出やすくなっている。
-------	---


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施① (路面表示を設置)

施設名	372号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市蔭田野町奥条登イ畑
提案内容	ガードレールの設置及び側溝蓋設置

現在の状況
路肩が確保されているが、路肩の外側の側溝に蓋が掛けられていない。
側溝に蓋を掛けると一部区間ではあるが、歩行空間が確保できる。

現況写真



審査結果

実施① (側溝蓋設置(一部区間)のみ実施)

