


施設名	綾部宮島線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町和泉 藤本林業下付近の横断溝～河川側側溝
提案内容	側溝、横断管の土砂撤去

現在の状況	側溝、横断管に土砂が堆積している
-------	------------------




審査結果

実施①

施設名	綾部宮島線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町和泉 藤本林業下～上司
提案内容	側溝の土砂撤去

現在の状況	側溝に土砂が堆積している
-------	--------------



審査結果

実施①


施設名	綾部宮島線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町和泉
提案内容	舗装修繕

現在の状況 歩道縁石巻込部が沈下している

位置図



平面図



現況写真




審査結果

実施①

施設名	綾部宮島線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町和泉
提案内容	舗装改良

現在の状況	舗装版の継ぎ目に段差が生じている
-------	------------------




審査結果

他事業で実施

施設名	国道162号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町静原 菅原神社～鶴ヶ岡方面に向かう左側道路側溝一帯
提案内容	側溝及び法面の清掃

現在の状況	側溝内などに草が繁茂している。
-------	-----------------



現況写真



審査結果

実施しない (美化の効果が一時的な環境整備)

施設名	国道162号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町静原 佐々木石油周辺の樹木
提案内容	樹木の剪定及び清掃
現在の状況	樹木が繁茂し、通行等の支障となっている



審査結果

実施① (剪定は実施済)

施設名	京都広河原美山線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町安掛
提案内容	除草

現在の状況	年に1回、工事業者による草刈りを実施している。(路肩部)
-------	------------------------------



現況写真



審査結果	実施しない (美化の効果が一時的な環境整備)
------	------------------------

施設名	京都広河原美山線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町安掛 平屋小学校～寺井商店
提案内容	道路拡幅

現在の状況	かやぶきの里へのアクセス道路であり、大型バスの通行もあるが、幅員が狭く離合が困難な状況である。
-------	---



現況写真



審査結果

実施しない  
(複数年を要する大規模な工事であるため。)

施設名	京都広河原美山線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町内久保 大内
提案内容	道路改良及び歩道の設置

現在の状況  
 かやぶきの里へのアクセス道路であることもあり、大型バス等の通行があり、歩行者にとって危険な状況にある。また、安掛側は、きついカーブとなっており見通しが悪い。


現況写真



位置図



平面図




審査結果

実施しない  
 (複数年を要する大規模な工事であるため。H26-152(実施しない)と同一)

施設名	京都広河原美山線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町内久保 大内 内久保下夕野地内
提案内容	石積の改修

現在の状況	玉石積工の空隙が大きな状況となっている
-------	---------------------



審査結果	実施しない (早期対応の必要性はない。経過観察を続ける。)
------	----------------------------------