










府民公募型整備事業

(府民提案型) 既要望



整理番号	11	写真	真
交通安全施設	信号機 (灯器改良)		
所在地	相模郡精華町光台 7 丁目 1 先 精華大通 榎東畑線 交差点		
現在の状況	・ 広幅員道路の交差点に信号機が設置されている。 ・ 企業、研究施設や住宅が建ち並ぶ。 ・ 灯器の年製はいずれも 20 年弱で劣化が進んでいる。		
要望内容	灯器が古くなってきており、西日が当たると視認性が悪いため、改良を要望 受付番号 211 (6 月 26 日受理)		
位置図		交差点図面	
対応案	実施する。		

府民公募型整備事業（府民提案型）（既要望）

整理番号	13	写真	真
交通安全施設	信号機（灯器改良）		
所在地	相楽郡精華町光台1丁目3先 精華大通奈良精華線交差点		
現在の状況	・ 広幅員道路の交差点に信号機が設置されている。 ・ 企業、研究施設や住宅が建ち並ぶ。 ・ 灯器の年製はいずれも20年弱で劣化が進んでいる。		
要望内容	灯器が古くなってきており、西日が当たると視認性が悪いため、改良を要望 受付番号213（6月26日受理）	交差点図面 	
位置図			
対応案	実施する。		

府民公募型整備事業

(府民提案型×既要望)

整理番号	14	写真	真
交通安全施設	信号機 (灯器改良)		
所在地	相楽郡精華町大字乾谷小字岸ノ下27先 R163奈良精華線交差点		
現在の状況	・ 大阪と三重を結ぶ国道に位置する。 ・ 東西の国道、南北の府道ともに交通量が多い。 ・ 灯器は20年以上使用しており、劣化が進んでいる。		
要望内容	灯器が古くなってきており、西日が当たると視認性が悪いため、改良を要望 受付番号214 (6月26日受理)		
位置図			
対応案	実施する。		