







府民公募型整備事業



(府民提案型 < 既要望 >)

| 整理番号 | 1 | 写真 |
|--------|--|---|
| 交通安全施設 | 信号機 (新設・押ボタン式) |   |
| 所在地 | 向日市向日町南山地内 西京高槻線 向日町ショッピングセンター前 |   |
| 現在の状況 | <p>交通規制 交差点図面に記入のとおり</p> <p>付近の環境 西側は向日町ショッピングセンター、南方は向日町警察署や乙訓総合庁舎、北方は勝山中学校、向陽小学校がある。</p> | |
| 要望内容 | <p>車から西へ府道を横断する際、南進する車両を確認することが困難であり、横断歩行者の安全を確保するため、信号機の設置要望</p> <p>受付番号92 (6月11日受理)</p> | |
| 位置図 |  | <p>交差点図面</p>  |
| 対応案 | <p>西側歩道の構造が暗渠のため、建柱が困難であり実施できない。</p> | |

府民公募型整備事業









（府民提案型）

既要望

| | | |
|---------------|--|---|
| <p>整理番号</p> | <p>2</p> | <p>写真 真</p> |
| <p>交通安全施設</p> | <p>信号機（新設・押ボタン式）</p> | <p>① ② ③</p> |
| <p>所在地</p> | <p>長岡京市神足三丁目地内 西京高槻線・市道4079号線交差点</p> | <p>④ ⑤ ⑥</p> |
| <p>現在の状況</p> | <p>交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺は旧来からの住宅が密集しており、北方には押足小学校、西方には長岡第四小学校及び乙訓高校がある。 また、南方には立命館小・中学校が開校予定（26年9月）である。</p> | <p>交差点図面</p> |
| <p>要望内容</p> | <p>交通量が多い変則交差点であり、歩行者等の横断も多いことから、安全な歩行者横断を確保するため、押ボタン式信号機の設置要望 受付番号240（6月25日受理）</p> | <p>交差点図面</p> |
| <p>位置図</p> |  |  |
| <p>対応案</p> | <p>北側が張出し歩道となっており、構造上、信号柱の建柱が困難なため、実施できない。</p> | <p>交差点図面</p> |

府民公募型整備事業

(府民提案型) 既要望

| | | |
|---------------|--|--|
| <p>整理番号</p> | <p>3</p> | <p>写真 真</p> |
| <p>交通安全施設</p> | <p>信号機 (新設・定周期式)</p> |    |
| <p>所在地</p> | <p>長岡京市調子二丁目3-14先 大山崎大枝線・市道4112号線交差点</p> |    |
| <p>現在の状況</p> | <ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺は旧来からの住宅であり、北西方には第二外環状道路「長岡京IC」、東方にはサントリー京都工場がある。 | |
| <p>要望内容</p> | <p>府道の交通量が多く、市道から進入する際、安心して合流できるよう当該交差点への信号機設置要望 受付番号241 (6月25日受理)</p> | |
| <p>位置図</p> |  | <p>交差点図面</p>  |
| <p>対応案</p> | <p>交差点の見通しも良好で、北方約50メートル先の交差点には信号機が設置されており、進入するタイミングもあることから、実施しない。</p> | |







府民公募型整備事業

(府民提案型) 既要望

| | | |
|---------------|--|--------------|
| <p>整理番号</p> | <p>4</p> | <p>写真</p> |
| <p>交通安全施設</p> | <p>信号機 (灯器改良)</p> | <p>① ②</p> |
| <p>所在地</p> | <p>向日市寺戸町北垣内 西京高槻線中垣内交差点</p> | <p>③ ④</p> |
| <p>現在の状況</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・ 交通量の多い幹線道路に位置している。 ・ 車両灯器のみが設置されている。 ・ 路肩部が水路となっている。 | <p>写真</p> |
| <p>要望内容</p> | <p>車両灯器のみで交通整理しているが、西日で見にくいので改良を要望 受付番号244 (6月27日受理)</p> | <p>写真</p> |
| <p>位置図</p> | | <p>交差点図面</p> |
| <p>対応案</p> | <p>実施する。</p> | <p>写真</p> |

府民公募型整備事業

(府民提案型) 既要望

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 整理番号 | 5 | 写真 | 真 |
| 交通安全施設 | 信号機 (灯器改良) |  <p>①</p> |  <p>②</p> |
| 所在地 | 長岡京市上植野町上川原 西京高槻線中山向日線交差点 |  <p>③</p> |  <p>④</p> |
| 現在の状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 交通量が非常に多い府道の交差点 ・ 住宅や商業施設が林立している。 ・ 灯器は20年以上経過しており、劣化してきている。 | | |
| 要望内容 | 西日や朝日により信号灯色の判断が難しいタイミングがあるため、フードを長いものへの交換を要望 受付番号249 (6月28日受理) | | |
| 位置図 |  | | |
| 対応案 | 灯器のLED化を実施する。 | | |
| | | <p>交差点図面</p>  <p>至 西京高槻線 → ① 至 中山向日線 → ② ③ ④ 至 阪急西向日駅</p> <p>至 向日町警察署</p> | |