





番号	1	写真	真
路線・河川名等	京都府立久御山高等学校		
所在地	クセゴン クミヤマチヨウ ハヤシ 久世郡久御山町林		
提案内容	正面玄関付近のひび割れ・欠け、タイル剥がれが目立ち、通行に危険である。玄関階段とスロープを改修してほしい。	 <p>①沈下が見られる箇所 (赤色ライン)</p>	
現在の状況	昭和55年に校舎新築と併せて整備され、経年によるタイル剥がれについては部分補修により対応してきているが、再度の浮き・剥がれが発生する状態にある。玄関アプローチの中央から階段側にかけて沈下が見られ、タイルの割れが大きく発生してきていることが原因と考えられる。	 <p>②玄関アプローチ中央部 割れ発生</p>	
対応案及び実施不可の場合の理由	◎実施する 教職員、生徒、来客などでの往来が多く、転倒の恐れも認められるため、沈下の解消を含めた改修を行う。	 <p>③階段部分の欠け・剥がれ</p>	
位置図			
備考			