

# 府民公募型整備事業

【山城南土木事務所】

安心・安全整備

受付番号	19	所在地	南山城村北大河原
路線・河川名等	山城谷川	写真・詳細図等	
提案内容等	浚渫、護岸の調査(延長L=50m) 集落上流の砂防堰堤が満砂で、大雨等の災害時に下流の被害が危惧される。堰堤下流側の護岸が洗掘されている。		
技術審査の結果	実施する		
審査委員会意見等	技術審査のとおりとする	 <p>浚渫延長 L=50m</p> <p>堆積面積 A=9.62m<sup>2</sup> 浚渫面積 A=9.62m<sup>2</sup></p> <p>堰堤上流側</p> <p>土砂堆積率 <math>9.62 \div 37.49 \times 100 = 25.7\% (&gt; 10\%)</math></p> <p>堰堤下流側</p> <p>コンクリート L=6m</p>	
位置図			
			
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・満砂状態であり出水時に土砂流出の可能性が高い。</li> <li>・護岸についても根が洗われており、やり替える必要がある。</li> </ul>		