



府民公募型安心・安全整備事業

( 府民提案型 < 既要望 > )

<p>整理番号</p>	<p>1</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機（新設・半感应式）</p>	<p>① </p>	<p>② </p>
<p>所在地</p>	<p>笠置町大字切山小字一ノ堂1先 R163町道笠置切山線交差点</p>	<p>③ </p>	<p>④ </p>
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通規制 交差点図面に記入のとおり</li> <li>付近の環境 南側は国道163号と平行して木津川が流れており、北側の切山地区は旧来の農家が密集している。</li> </ul>		
<p>要望内容</p>	<p>交通量が多く、見通しの悪い交差点から国道への安全な通行ができるよう信号機設置を要望するもの。 (受付番号26、35 4月30日、5月7日受理)</p>		
<p>位置図</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="578 875 1507 1831">  </div> <div data-bbox="1516 1123 2884 1978"> <p style="text-align: center;">交差点図面</p>  </div> </div>		
<p>備考</p>			


府民公募型安心・安全整備事業

( 府民提案型 < 既要望 > )

整理番号	2	写真	
交通安全施設	信号機（半感应化）	① 	③ 
所在地	相楽郡笠置町大字有市小字根台23番地の2先 No.2337 R 1 6 3 笠置町東部集会場前	② 	④ 
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国道163号線に位置する。</li> <li>・南北から幅員狭小な町道が交差している。</li> </ul>		
要望内容	町道から国道に進入しにくいので、感应式信号機を設置し、国道の停止線も下げてほしい。 受付番号42（5月8日受理）		
位置図	 <p style="text-align: center;">交差点図面</p> 		
備考	構造上の問題により設置不可		


府民公募型安心・安全整備事業

( 府民提案型 < 既要望 > )

<p>整理番号</p>	<p>3</p>	<p>写 真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・押ボタン式)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>木津川市山城町綺田局塚14先 府道上狛城陽線棚倉小学校前</p>	<p>③</p> 	
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり</li> <li>・ 付近の環境 周辺は田園地帯であり、西側は棚倉小学校がある。</li> </ul>	<p>交 差 点 図 面</p>	
<p>要望内容</p>	<p>棚倉小学校の通学路となっており、安全対策として信号機を設置。 (受付番号79 5月11日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>備考</p>	<p></p>		


府民公募型安心・安全整備事業

( 府民提案型 < 既要望 > )

整理番号	4	写真	
交通安全施設	信号機（歩行者灯器増設）	① 	③ 
所在地	木津川市加茂町大字里小字東島ノ口7-3 No.1064 JR加茂駅前	② 	④ 
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ JR加茂駅西口に位置する。</li> <li>・ 加茂小学校の通学路となっている。</li> </ul>		
要望内容	南北方向に歩行者灯器がなく危険なので、歩行者灯器を設置してほしい。 受付番号119,169（6月5日、6月22日受理）		
位置図	 <p>(c)2006 Alps Mapping K.K.</p>		
備考	 <p>交差点図面</p> <p>至 木津川市役所加茂支所</p> <p>至 奈良市</p> <p>至 恭仁大橋</p> <p>J R 加茂駅</p>		

府民公募型安心・安全整備事業

( 府民提案型 < 既要望 > )

<p>整理番号</p>	<p>5</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>横断歩道</p>	<p>① ② ③</p>	
<p>所在地</p>	<p>兜台5丁目バス停付近</p>	  	
<p>現在の状況</p>	<p>要望場所は、東から西へ向けなだらかな下り坂であり、北へ向け緩やかにカーブし、要望交差点付近は兜台5丁目バス停及び操車場がある。 昼間帯は、交通量は少ないが通勤時間帯は多い。</p>	  	
<p>要望内容</p>	<p>横断歩道の設置 交通量が多く、なかなか横断できない。横断歩道が必要。</p>	<p>④ ⑤ ⑥</p>	
<p>位置図</p>	<div style="text-align: center;">  </div>  <div style="text-align: center;"> <p>交差点図面</p>  </div>		
<p>備考</p>			