




番号	1	写真
路線・河川名等	京都府立東宇治高等学校	① 府道から校舎東側の非常階段全景
所在地	京都府宇治市木幡平尾43-2	
提案内容	<p>管理教室棟、教室棟の東側側面に設置されている非常階段は、40年近く経過し、手すり等がさびによる塗装の剥落及び退色が進行しているため、非常階段手すり等の錆びを落とし塗装を塗り替えを提案する。</p> <p>同所の東側正面は一段高い位置に府道が通り、閑静な住宅地が隣接しており、そこからの景観が非常に悪く、PTA会員や近隣住民から学校の印象及び周辺の景観に悪影響があるとの声をよく聞いている。</p>	
現在の状況	機能上の問題はなかったが、経年による錆び・退色が進んでいる。また、提案の東面は府道に面して、周囲からもよく見える位置にある。	
対応案及び実施不可の場合の理由	<p>【実施する】</p> <p>提案どおり、府道に面した非常階段について、錆び落としの上で再塗装を実施する。</p>	② 拡大写真
位置図		
備考		