府民公募型安心・安全整備事業　（ 府民提案型 〈 既要望 〉 ）

整　理　番　号	１０
交通安全施設	信号機（新設・定周期式）
所　在　地	京田辺市薪小字高木４先 山手幹線関屋薪線（北側）
現在の状況	山手幹線（八幡木津線ＢＰ）は平成20年6月12日に供用開始。バイパス整備により地域が分断されるため、薪小学校の通学路を中心に４基の信号機を整備した。
要　望　内　容	山手幹線開通時に市道との交差部分４箇所について、信号機の設置を要望したが当該交差点のみ未設置である。農耕車等の横断も危険であり早急な設置をお願いします。 （７月２２日受付　　受理番号３４６）
位　置　図	
備　　考	

写　　真

①

②

③

④

交　差　点　図　面



府民公募型安心・安全整備事業　（ 府民提案型 〈 既要望 〉 ）

整　理　番　号	１１
交通安全施設	信号機（新設・定周期式）
所　在　地	京田辺市薪茶屋前５番地先 薪新田辺線交差点
現在の状況	・　交通規制　交差点図面に記入のとおり。 ・　付近の環境　周辺は住宅地であり、東方は府道八幡木津線が通り、西方は山手幹線が通っている。
要　望　内　容	通行車両の速度が速く、道路形状が緩やかなカーブであり車両が確認しにくいため横断が困難であり、安全対策として信号機設置を要望。 （受付番号３４７　７月２２日受理）
位　置　図	
備　考	

写　真

①

②

③

④

交　差　点　図　面



府民公募型安心・安全整備事業　（ 府民提案型 〈 既要望 〉 ）

整　理　番　号	１２
交通安全施設	信号機（新設・定周期式）
所　在　地	京田辺市田辺戸絶１西方約200ｍ先 薪新田辺線交差点
現在の状況	・　交通規制　交差点図面に記入のとおり。 ・　付近の環境　周辺は田畑で民家は無い。東方には田辺記念病院、南方にはＪＲ京田辺駅、近鉄京都線新田辺駅がある。
要　望　内　容	周辺の雑草により、左右の見通しが悪く危険であるため、事故防止対策としての信号機設置要望。 （受付番号３９７　７月２９日受理）
位　置　図	
備　考	

写　真

①

②

③

④

交　差　点　図　面



府民公募型安心・安全整備事業　（ 府民提案型 〈 既要望 〉 ）

整　理　番　号	１３
交通安全施設	信号機（新設・定周期式）
所　在　地	京田辺市興戸小モ詰18番地先 府道八幡木津線交差点
現在の状況	・　交通規制　交差点図面に記入のとおり。 ・　付近の環境　周辺は民家やマンションが建ち並び北方には山城田辺郵便局、交差点西側には山城地域活動支援センターがある。
要　望　内　容	交差点の形状から府道に進入する際に安全確認が困難であり、安全対策として信号機設置を要望。 （受付番号３９８　７月２９日受理）
位　置　図	
備　考	

写　真

①

②

③

④

交　差　点　図　面



府民公募型安心・安全整備事業　（ 府民提案型 〈 既要望 〉 ）

整　理　番　号	１４
交通安全施設	信号機（新設・押ボタン式）
所　在　地	八幡市八幡吉野垣内10−１先 府道八幡木津線市道吉野垣内線交差点
現在の状況	・　交通規制　交差点図面に記入のとおり。 ・　付近の環境　周辺は旧来の住宅街であり、交差点北西方向には京阪八幡市駅、南方向には八幡小学校がある。
要　望　内　容	小学生の通学路であるが交差点に信号機が設置されておらず、安全対策として押ボタン式信号機の設置を要望。 （受付番号４０３・４０７　７月２９日受理）
位　置　図	
備　　考	

写　　真

①

②

③

④

交　差　点　図　面



府民公募型安心・安全整備事業　（ 府民提案型 〈 既要望 〉 ）

整　理　番　号	１５
交通安全施設	信号機（新設・押ボタン式）
所　在　地	八幡市八幡垣内山18－１先 府道八幡木津線
現在の状況	・　交通規制　交差点図面に記入のとおり。 ・　付近の環境　周辺は住宅が密集しており、西側は京阪八幡市駅、南方には八幡小学校があり、交差点北東にはコンビニがある。
要　望　内　容	小学校の通学路となっているが、交通量が多く横断が困難であり安全対策として押ボタン式信号機の設置要望。 （受付番号４０５　７月２９日受理）
位　置　図	
備　　考	

写　　真

①

②

③

④

交　差　点　図　面



府民公募型安心・安全整備事業　（ 府民提案型 〈 既要望 〉 ）

整　理　番　号	１６
交通安全施設	信号機（新設・半感応式）
所　在　地	八幡市八幡男山長沢14丁目６先 市道橋本南山線くずはｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ南側交差点
現在の状況	・　交通規制　交差点図面に記入のとおり。 ・　付近の環境　周辺は住宅が密集している住宅街であり、交差点北西にはくずはスイミングスクール、西方には楠葉中学校がある。
要　望　内　容	交差点に信号機が設置されておらず、安全対策として信号機の設置を要望。 （受付番号４０８･４０９　７月２９日受理）
位　置　図	
備　　考	

写　　真

①

②

③

④

交　差　点　図　面



府民公募型安心・安全整備事業　（ 府民提案型 〈 既要望 〉 ）

整　理　番　号	１７
交通安全施設	信号機（新設・押ボタン式）
所　在　地	綴喜郡宇治田原町大字贄田小字植山36-２先 国道３０７号交差点
現在の状況	・　交通規制　交差点図面に記入のとおり。 ・　付近の環境　周辺は民家が点在しており、交差点北東角には銀行がある。国道３０７号は主要幹線道路であり交通量が多い。
要　望　内　容	国道の交通量が多いため、通学時にバスが来ていても横断することが出来ずバスに乗れないため、交差点に信号機の設置要望。 （受付番号４１０・４５０　７月２９日受理）
位　置　図	
備　考	

写　真

①

②

③

④

交　差　点　図　面



府民公募型安心・安全整備事業　（府民提案型 ／ 既要望）

整　理　番　号	１８
交通安全施設	信号機（新設・定周期式）
所　在　地	宇治市大久保町西ノ端１－１先 大久保名木線ﾌｪﾆｯｸｽﾊﾟｰｸ東側交差点
現在の状況	・　交通規制　交差点図面に記入のとおり ・　付近の環境　現場は陸上自衛隊大久保駐屯地の西側に位置し、交差点西側一帯は工場地帯である。周囲には北東方向に西宇治中学校、南西方向には西大久保小学校・南宇治中学校がある。
要　望　内　容	自転車横断帯並びに横断歩道が設置されているにもかかわらず、車はスピードを落とさず走行し危険であるため、交差点の安全対策として信号機の設置を要望。 （受付番号４２５　８月６日受理）
位　置　図	
備　考	

写　真

①

②

③

交差点図面



自衛隊大久保駐屯地