

資料65 ゴルフ場使用農薬に係る水質監視調査結果について(16年度)

- 調査時期：平成16年6月
- 調査対象：15ゴルフ場（京都市域を除く府内29ゴルフ場のうち。各ゴルフ場1排水口）
- 調査農薬：各ゴルフ場から流出の可能性のある農薬（環境省暫定指導指針値のあるもの）
全て指針値を大きく下回った

区分	農薬名	検出頻度	検出範囲 (mg/L)	環境省暫定 指導指針値 (mg/L)
殺虫剤	アセフェート	0/3	—	0.8
	イソキサチオン	0/4	—	0.08
	イソフェンホス	0/1	—	0.01
	エトフェンプロックス	0/3	—	0.01
	クロルピリホス	0/2	—	0.04
	ダイアジノン	0/7	—	0.05
	チオジカルブ	0/3	—	0.8
	トリクロロホン (DEP)	0/1	—	0.3
	ピリダフェンチオン	0/2	—	0.02
	フェニトロチオン (MEP)	0/6	—	0.03
殺菌剤	アズキシストロビン	0/6	—	5
	イソプロチオラン	2/6	0.001~0.002	0.4
	イプロジオン	0/5	—	3
	エトリジアゾール	0/1	—	0.04
	オキシシン銅	1/2	0.001	0.4
	キャプタン	0/1	—	3
	クロロタロニル	0/4	—	0.4
	クロロネブ	0/1	—	0.5
	チウラム	0/3	—	0.06
	トルクロホスメチル	0/7	—	0.8
	フルトラニル	2/6	0.002~0.006	2
	プロピコナゾール	0/9	—	0.5
	ペンシクロン	4/11	0.001~0.003	0.4
	ホセチル	0/5	—	23
ポリカーバメート	0/4	—	0.3	
メタラキシル	0/8	—	0.5	
メプロニル	0/7	—	1	
除草剤	アシュラム	3/7	0.001~0.003	2
	ジチオピル	0/1	—	0.08
	シデュロン	1/3	0.002	3
	シマジン	0/1	—	0.03
	テルブカルブ	1/1	0.003	0.2
	トリクロピル	0/5	—	0.06
	ナプロパミド	0/2	—	0.3
	ハロスルフロンメチル	0/6	—	0.3
	ピリブチカルブ	0/2	—	0.2
	ブタミホス	0/1	—	0.04
	フラザスルフロン	0/2	—	0.3
	プロピザミド	0/1	—	0.08
	ベンスリド	0/1	—	1
	ペンディメタリン	0/8	—	0.5
	ベンフルラリン	0/2	—	0.8
	メコプロップ (MCP P)	1/3	0.002	0.05
メチルダイムロン	0/1	—	0.3	
合計		15/166		