



施設名	亀岡園部線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市千歳町北谷
提案内容	防草シートの設置
現在の状況	市道交差点左右ののり面の雑草対策。雑草が生えることで視距の確保は困難。除草作業は年1回のため、地域で必要範囲の除草をされている。



現況写真



審査結果


実施① (視距の確保上、必要な区間のみ実施)

施設名	本梅川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市東本梅町赤熊木の本
提案内容	根継ぎ及び護床工
現在の状況	河床の洗掘が進み、護岸の基礎が浮いた状態となっている。

現況写真



位置図



平面図




審査結果

実施① (他事業で実施)

施設名	東掛小林線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町寺天神 (ゆるぎ橋~天神橋の一部)
提案内容	転落防止柵の設置
現在の状況	曾我谷川と併走しておいる区間で当該箇所には落差工が設置されており、歩道幅員が少し狭くなり河川への転落等も考えられる。



平面図



現況写真



審査結果

実施①

施設名	東掛小林線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町天神 (ゆるぎ橋~天神橋まで一部230m)
提案内容	歩道の舗装改良
現在の状況	舗装がひび割れていたり盛り上がっているところが所々にあり、 蹟く可能性がある。



現況写真




審査結果

実施②

施設名	東川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町寺坊垣内
提案内容	河川改修
現在の状況	右岸支川(山水)が入った後に、取水堰により右岸に取水している箇所付近。流路工設置時に法線をショートカット。法線に若干のズレが生じており、取り付け部の断面が不足している。




位置図



平面図



ショートカット部の取り付け下流  
取水堰を存置したこともあり法線に若干のズレ




審査結果


実施①

施設名	東川(砂防)
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町寺
提案内容	落差工及び河床修繕
現在の状況	落差工の破損が生じている。河床部の修繕は必要ない。


現況写真



位置図



平面図




審査結果

実施① (落差工のみ実施)

施設名	国道423号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町南条 (田中歯科医院と両隣の間口分約85m)
提案内容	側溝清掃
現在の状況	要望区間の道路側溝に土砂が堆積している状況。

現況写真



審査結果

実施①

施設名	曾我谷川(農業水路)
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町南条 久保橋の西詰で道路の北側の水路で堤防の暗渠部分と手前約5m
提案内容	水路及び横断管の改良
現在の状況	農業用取水・排水及び、亀岡市道の道路排水の水路、横断管渠である。

位置図



平面図



現況写真

屈曲部より上流部



手前が水路上流

久保橋下流左岸に放流



審査結果

実施しない (施設管理者での対応であるため)



施設名	犬飼川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町穴太市場 (右岸約60m)
提案内容	河川改修
現在の状況	旧法貴谷川合流部。 犬飼川上流に堰もあり、護岸背面の洗い出しがなされており、 天端を溢水している。石積みによる巻き込み処理が必要。

現況写真



旧法貴谷川合流部  
犬飼側に斜交しているが  
端部処理が不十分  
右岸側現護岸の端部処理が不十分であり  
石積みによる巻き込み処理を実施



溢水による護岸  
背面の沈下

位置図




平面図



審査結果

実施① (石積みの巻き込みのみ実施)

施設名	西条風ノ口線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町重利下河原 軍垂～風ノ口(縦貫道ガード下は不要)
提案内容	道路照明灯の設置
現在の状況	周辺一帯に街灯が無い為、夜間での歩行は注意する必要があるが、交通安全上、特に、道路照明灯を必要とする状況ではない。



現況写真



審査結果

実施しない (利便性の向上であるため)