

番 号	103
路線・河川名等	京都府立綾部高等学校
所在地	綾部市岡町長田18
提案内容	正門門扉が大変重く、かなりの力を加えないと開閉できない。また、力を入れて開閉するため勢いにつきやすく、レールを外れることがあり事故につながる危険性もある。そのため、門扉を開閉しやすいものに改修してほしい。
現在の状況	両引きの鋼製スライド式門扉が設置されている。
対応案及び実施不可の場合の理由	【他事業で実施】 施工中の耐震補強工事の中で軽量な門扉への取替えを行う。
位置図	
備考	


写 真

写真①



写真②



番 号	104
路線・河川名等	京都府立綾部高等学校
所 在 地	綾部市岡町長田18
提 案 内 容	綾部高校は広域避難所に指定されており、災害時に住民が移動しやすいようグラウンドに開閉式のフェンスが設置されている。このフェンスからグラウンドへ降りる部分に段差があり、高齢者の移動や夜間移動の際に危険であるためスロープを設置してほしい。
現 在 の 状 況	フェンスからグラウンドまで約25cmの段差がある。
対応案及び 実施不可の場合 の理由	【実施する】 提案のとおりスロープを設置する。
位 置 図	 A map of the area around the school. The school is marked with a red circle and labeled '文 綾部高等学校 本校'. Other landmarks include '山陰本線', '綾部', '綾部市役所', '京都大阪森林管理事務所 綾部森林事務所', and '綾部小 文'.
備 考	

写 真

写真①




写真②



番 号	341
路線・河川名等	京都府立工業高等学校
所在地	福知山市字石原小字上野45
提案内容	学校敷地内の駐車場について、全面アスファルト舗装に改修し、水はけをよくしてほしい。
現在の状況	当該駐車場は学校敷地の北奥に位置しており、職員等の駐車場として利用される。一部舗装されているが、水はけは悪い。
対応案及び実施不可の場合の理由	【実施しない】 環境整備に関する工事であるため対象外
位置図	
備考	

写 真



写真①



写真②

番 号	347
路線・河川名等	京都府立綾部高等学校東分校
所在地	綾部市川糸町堀ノ内18
提案内容	グラウンドの土が道路横の溝に流れ出ないように、排水溝にフィルターを設置してほしい。 また、グラウンドの砂が舞い上がらないよう、防砂ネットや散水機などを設置してほしい。
現在の状況	雨天時に排水溝から土が流出している。
対応案及び実施不可の場合の理由	【実施しない】 環境整備に関する工事であるため対象外である。 溝掃除の徹底や人力での散水など、日常の取組の中で改善を図る。
位置図	<p>由良川キャンパスアクセスマップ</p>
備考	

写 真

写真①



写真②



写真③



番 号	101・348
路線・河川名等	京都府立綾部高等学校東分校
所 在 地	綾部市川系町堀ノ内18
提 案 内 容	グラウンドから市道や住宅地へボールが飛び出すことがある。また、防球ネットとブロック塀の間に1mほどの隙間があるため、バウンドしたボールが隙間から外に出ることがある。市道を通行する歩行者や車両、近隣住民にとって大変危険であるため、ネットを高くし、ネットと塀の隙間を埋めてほしい。さらにバックネットを改修して初期段階でボールがネットを越えないような対策をとってほしい。
現 在 の 状 況	体育の授業や部活動中に打ち損じたボールがネットを越える事例が数件生じている。
対応案及び 実施不可の場合 の理由	【実施する】 提案のとおりボールが飛び出さないよう対策を行う。
位 置 図	<p>由良川キャンパスアクセスマップ</p>
備 考	

写 真

写真①




写真②



写真③



番 号	367
路線・河川名等	京都府立中丹支援学校
所 在 地	福知山市大字私市打溝8
提 案 内 容	校門から正面玄関前まで点字ブロックが設置されているが、ブロックや周辺コンクリート部分が割れて安定していない箇所がある。登下校する児童生徒や保護者等の来校者が毎日通る場所であるが、躓きけがをする危険性があるため、既設ブロックを撤去の上、新設してほしい。
現 在 の 状 況	設置から10年以上経過しているが特に大規模な改修は実施していない。
対応案及び 実施不可の場合 の理由	【実施する】 提案のとおり点字ブロックを張り替える。
位 置 図	
備 考	


写 真

写真①



写真②



番 号	102
路線・河川名等	京都府立綾部高等学校
所 在 地	綾部市岡町長田18
提 案 内 容	第二体育館のコンクリート階段が経年劣化により欠落、ひび割れ、ゆがみを起こしており、景観を損ねているため改修してほしい。
現 在 の 状 況	第二体育館は正門向かって左側に位置し、来校者の目に留まりやすい。
対応案及び 実施不可の場合 の理由	【実施する】 提案のとおり階段の改修を行う。
位 置 図	 <p>山陰本線 綾部 文 綾部高等学校 本校 京都大阪森林管理事務所 綾部森林事務所 綾部市役所 綾部小文</p>
備 考	

写 真

写真①



写真②



番 号	264
路線・河川名等	京都府立西舞鶴高等学校
所在地	舞鶴市字引土145
提案内容	国道27号線沿いの植栽について、大部分が1年中葉をつけることがない。学校内部が丸見えの状態となり、景観上も防犯上も良くないと考えられるので、全面的に再植樹し景観を保ってほしい。
現在の状況	正門から北に約30m、南に約150mの範囲について、写真のような状態となっている。害虫被害があり樹勢そのものが衰えており、回復が難しい状態である。
対応案及び実施不可の場合の理由	【実施する】 再植樹の他、目隠しフェンスによる対応も含め、周辺環境に配慮した形で対応する。
位置図	
備考	

写 真

写真①



写真②

