


H25府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	220	路河川名	福知山山南線	提案内容	①立木伐採 ②河川除草	対応案	一部実施(①立木の枝払のみ)
審査番号	西 - 101	箇所名	福知山市 大門 地内	現在の 状況	道路・河川に立木・草が繁茂	実施できない理由	河川は、府管理施設外

〔位置図〕



H25府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	89	路線名	土師川	提案内容	河川敷の樹木の伐採および清掃	対応案	一部実施(支障樹木のみ)
審査番号	西 - 102	箇所名	福知山市 岩間 地内	現在の 状況	景観が悪く、洪水時の流れが悪くなる	実施できない理由	

〔位置図〕



H25府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	101	路線名	土師川	提案内容	樹木の伐採	対応案	一部実施(支障樹木のみ)
審査番号	西 - 103	箇所名	福知山市 高畑 地内	現在の 状況	増水時に流水阻害し、雑草が用水にはいる	実施できない理由	

〔位置図〕



H25府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	160	路線名	土師川	提案内容	伐採	対応案	一部実施(支障樹木のみ)
審査番号	西 - 104	箇所名	福知山市 宮 地内	現在の 状況	竹藪、雑木の繁茂による洪水時の流水障害	実施できない理由	

〔位置図〕



H25府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	221	路線名	私市大江線	提案内容	カーブミラー設置	対応案	実施できない
審査番号	西 - 105	箇所名	福知山市 報恩寺 地内	現在の 状況	市道からの見通しが悪く危険	実施できない理由	①京都府が管理する施設でないため

〔位置図〕



H25府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号	222	路線名	私市大江線	提案内容	カーブミラー設置	対応案	実施できない
審査番号	西 - 106	箇所名	福知山市 報恩寺 地内	現在の 状況	市道からの見通しが悪く危険	実施できない理由	①京都府が管理する施設でないため

〔位置図〕



H25府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	96	路線名	土師川	提案内容	ガードレール設置	対応案	実施できない
審査番号	西 - 107	箇所名	福知山市 三和町菟原中 地内	現在の 状況	農道の突き当たりから川に落ちる	実施できない理由	農道管理の目的であるため、河川管理者では出来ない

〔位置図〕



H25府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号	183	路河川名	長曾谷川	提案内容	路肩補修	対応案	実施できない
審査番号	西 - 108	箇所名	福知山市 雲原 地内	現在の 状況	路肩が痛んでいる。	実施できない 理由	①京都府が管理する施設でないため

〔位置図〕



H25府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	12	路線名	下野条上川口停車場線	提案内容	横断管設置	対応案	実施できない
審査番号	西 - 109	箇所名	福知山市 喜多 地内	現在の 状況	市道からの排水について、落ち葉等により側溝が詰まる	実施できない理由	既設の横断管は一定断面を確保しており改修が必要とまでは言えない

〔位置図〕



H25府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	106	路線名	篠山三和線	提案内容	横断管改良	対応案	実施できない
審査番号	西 - 110	箇所名	福知山市 三和町高杉 地内	現在の 状況	側溝のゴミが柵に詰まる	実施できない理由	既設の横断管は一定断面を確保しており改修が必要とまでは言えない

〔位置図〕



H25府民公募型安心・安全整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	213	路河川名	国道176号	提案内容	立木伐採	対応案	実施できない
審査番号	西 - 111	箇所名	福知山市 下野条 地内	現在の 状況	法面に草が繁茂	実施できない理由	通行に支障がないため実施できない

〔位置図〕



H25府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	219	路線名	土師川	提案内容	運動広場の整備	対応案	実施できない
審査番号	西 - 112	箇所名	福知山市 岩間 地内	現在の 状況	雑草等により美観が悪い、害虫の発生	実施できない理由	②利便性の向上に関するものであるため

〔位置図〕




H25府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	190	路河川名	国道429号	提案内容	接続道路の拡張	対応案	実施できない
審査番号	西 - 113	箇所名	福知山市 新庄 地内	現在の 状況	接続道路が未接続	実施できない理由	④関係機関との調整に時間を要するため

〔位置図〕



至 夜久野



至 国道9号

H25府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	58	路線名	舞鶴福知山線	提案内容	街路灯設置	対応案	実施できない
審査番号	西 - 114	箇所名	福知山市 中 地内	現在の 状況	道路が暗く、歩行者や自転車が見にくく危険	実施できない 理由	⑥設置基準に適合していないため

〔位置図〕



H25府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	107	路線名	舞鶴福知山線	提案内容	道路照明の設置	対応案	実施できない
審査番号	西 - 115	箇所名	福知山市 南有路 地内	現在の 状況	夜間暗い。転落防止フェンスにより車が見にくい	実施できない理由	⑥設置基準に適合しないため

〔位置図〕



H25府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	150	路線河川名	京丹波三和線	提案内容	防犯灯、防犯看板の設置	対応案	実施できない
審査番号	西 - 116	箇所名	福知山市 大身 地内	現在の状況	夜間足下が暗い。まむしもでる。	実施できない理由	⑥設置基準に適合しないため

〔位置図〕



H25府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	90	路線名	舞鶴福知山線	提案内容	道路照明設置	対応案	実施できない
審査番号	西 - 117	箇所名	福知山市 庵我 地内	現在の 状況	学校入口に街路灯がなく危険	実施できない 理由	⑥設置基準に適合しないため

〔位置図〕



H25府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	145	路線名	舞鶴福知山線	提案内容	照明設置	対応案	実施できない
審査番号	西 - 118	箇所名	福知山市 猪崎 地内	現在の 状況	照明がなく危険	実施できない 理由	⑥設置基準に適合しないため

〔位置図〕



H25府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	225	路河川名	国道429号	提案内容	ガードレール設置	対応案	実施できない
審査番号	西 - 119	箇所名	福知山市 額塚 地内	現在の 状況	ガードレールがなく危険	実施できない 理由	⑥設置基準に適合しないため

〔位置図〕




府民公募型整備事業(府民提案型)


景観整備

受付番号	57	路河川名	舞鶴福知山線	提案内容	ガードレール再塗装	対応案	ガードレールの更新
審査番号	西 - 120	箇所名	福知山市 中 地内	現在の 状況	ガードレールが錆でいて景観が悪い。	実施できな い理由	

〔位置図〕



標準断面図



H25府民公募型整備事業(府民提案型)

景観整備

受付番号	211	路線河川名	上川合猪鼻線	提案内容	高欄、防護柵の再塗装	対応案	実施する
審査番号	西 - 121	箇所名	福知山市 上川合 地内	現在の状況	高欄の塗装剥離、ガードレールの発錆により 景観を損ねている	実施できない理由	

〔位置図〕

