


# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	54	路河川名	府道篠田七百石線	提案内容	横断管の口径の拡大	対応案	横断管の口径を拡大し、敷設替え
審査番号	東 - 1	箇所名	綾部市 篠田町深山 地内	現在の状況	横断管からの排水機能が不十分で、上流の側溝が滞水している	実施できない理由	

(位置図)



(標準横断面図)





## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	76	路河川名	田野安場線	提案内容	側溝の蓋かけ	対応案	蓋付き側溝の新設
審査番号	東 - 2	箇所名	綾部市 田野町 地内	現在の 状況	見通しの悪く、縦断勾配がきついカーブ	実施できない理由	

(位置図)



(標準横断面図)




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	109	路河川名	山家停車場線	提案内容	側溝蓋の整備 外側線塗布	対応案	側溝蓋の掛け替え及び新設、外側線施工
審査番号	東 - 3	箇所名	綾部市 上原町 地内	現在の 状況	側溝蓋が一部あるものの老朽化 蓋なし区間あり 外側線一部なし	実施できない理由	

(位置図)




(標準横断面図)




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	128	路河川名	府道内宮地頭線	提案内容	側溝に蓋を掛ける	対応案	側溝蓋を設置する。
審査番号	東 - 4	箇所名	舞鶴市 地頭 地内	現在の 状況	路肩幅員の狭いところについて、一部側溝蓋を設置している。	実施できない理由	

(位置図)



(標準横断面図)



写




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	268	路河川名	舞鶴野原港高浜線	提案内容	側溝整備	対応案	側溝整備
審査番号	東 - 5	箇所名	舞鶴市 三浜 地内	現在の 状況	暗渠排水のため、大雨の際に冠水する。	実施できない理由	

(位置図)







(標準横断面)



# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	294	路河川名	私市大江線	提案内容	路肩拡幅・側溝の新設	対応案	路肩拡幅・側溝の新設
審査番号	東 - 6	箇所名	綾部市 私市町 地内	現在の 状況	道路幅員が狭く、人と車の離合が危険	実施できない理由	





# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	330	路河川名	舞鶴和知線	提案内容	池の辺橋の前後(下流側)に側溝等を整備し道路の排水対策を実施する。	対応案	池の辺橋右岸(下流側)に排水柵を設置。自由勾配側溝(300×300)を設置。
審査番号	東 - 7	箇所名	舞鶴市 行永 地内	現在の状況	路面排水が農業用道路に集中して流入している。	実施できない理由	

(位置図)



(標準横断面図)




## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	201-1	路河川名	府道安場田野線	提案内容	道路側溝の蓋掛け	対応案	道路側溝の蓋掛け
審査番号	東 - 8	箇所名	綾部市 上野町 府住小倉団地 地内	現在の状況	コンクリート、木製、編鋼板など混在した蓋で段差や欠落などあり、歩行者等の安全な通行が確保できない。	実施できない理由	

(位置図)



(標準横断面図)




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	345-1	路河川名	舞鶴和知線	提案内容	道路側溝の改修	対応案	側溝改良及び横断管改良
審査番号	東 - 9	箇所名	綾部市 五泉町 地内	現在の 状況	側溝が溢れる	実施できない理由	

(位置図)



(標準横断面図)




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	249	路河川名	府道高浜舞鶴線	提案内容	通学路の安全対策 防護柵設置、側溝の蓋掛け	対応案	縁石(歩道境界ブロック)嵩上げ 側溝の蓋掛け
審査番号	東 - 10	箇所名	舞鶴市 吉野 地内	現在の 状況	車道舗装の修繕工事(オーバーレイ工)により、歩車道分離の縁石高が所定の半分以上埋もれている。	実施できない理由	

(位置図)




(標準横断面図)




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	265	路河川名	地頭四所停車場線	提案内容	道路の拡幅	対応案	路肩部に擁壁や側溝を新設し、道路を拡幅する。
審査番号	東 - 11	箇所名	舞鶴市 西方寺 地内	現在の 状況	幅員狭小で路肩も脆弱。 路面排水も不十分。	実施できない理由	

(位置図)



(標準横断面図)



写




写





# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】

受付番号	145	路河川名	(一)余部下舞鶴港線	提案内容	崩壊法面对策、未対策箇所の整備	対応案	落石防護柵実施 堆積土砂の撤去は別途(維持管理で対応)
審査番号	東 - 12	箇所名	舞鶴市 和田 地内	現在の状況	・落石防護柵の背面に崩壊した土砂が堆積 ・未対策箇所における土砂流出の恐れ	実施できない理由	

(位置図)




(標準横断面図)



## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)


受付番号	257-1	路河川名	舞鶴綾部福知山線 池ノ内川	提案内容	護岸ブロックが切れている40m区間をブロックで整備を道路のガードレールが土管を貫通している ので改善してほしい。	対応案	河川護岸又は道路との兼用護岸として整備
審査番号	東 - 13	箇所名	舞鶴市 今田 地内	現在の状況	土羽法面となっているが、現在は安定しており、路肩の下部が洗われ浸食されている。	実施できない理由	




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	269	路河川名	地頭四所停車場線	提案内容	舗装の修繕	対応案	舗装を実施する
審査番号	東 - 14	箇所名	舞鶴市 河原 地内	現在の 状況	舗装の劣化により亀裂やわだち掘れが顕著	実施できない理由	

(位置図)




(標準横断面図)



# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	7	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	舗装の更新	対応案	H25提案の側溝工事と合わせて実施
審査番号	東 - 15	箇所名	舞鶴市 今田 地内	現在の 状況	舗装面が経年劣化し、窪みやひび割れ発生。水溜まりのはねが歩行者等に掛かる。	実施できない理由	

(位置図)



(標準横断面図)




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】

受付番号	331	路河川名	(一)余部下舞鶴港線	提案内容	道路拡幅、水溜まりの解消	対応案	水溜まりの解消のみ実施 ・コンクリート蓋をグレーチング蓋に取替え
審査番号	東 - 16	箇所名	舞鶴市 和田～下安久 地内	現在の状況	・道路幅員が狭小、視距の不足 ・湧水により路面が滑りやすい	実施できない理由	道路拡幅は用地取得等を含む一定の事業期間を要する大規模な工事となる。

(位置図)




(標準横断面図)





# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	5	路河川名	府道舞鶴綾部福知山線	提案内容	街路灯の設置	対応案	実施できない。
審査番号	東 - 17	箇所名	舞鶴市 今田地域 地内	現在の 状況	急カーブや交差点がなく、ほぼ直線区間を有する。	実施できない理由	道路照明施設設置基準に該当しない。



(標準横断面図)




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)



受付番号	39	路河川名	府道内宮地頭線	提案内容	道路嵩上げ	対応案	実施できない。
審査番号	東 - 18	箇所名	舞鶴市 字大俣 地内	現在の 状況	府道が低く、大雨時に冠水する。	実施できない 理由	道路嵩上げに伴う嵩上げ必要区間・計画 高や住居等への取付けなどの調査・計画 を含み単年度で工事が完成できない。

〔位置図〕

〔標準横断面図〕




〔平面図〕



## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	136	路河川名	府道小浜綾部線	提案内容	側溝新設、側溝補修	対応案	実施できない。
審査番号	東 - 19	箇所名	綾部市 睦合町引地 地内	現在の 状況	宅地への雨水の流入、既設側溝の老朽化	実施できない理由	用地取得や支障となる民有構造物(ブロック塀等)等の交渉に時間を要する。



## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	210	路河川名	府道舞鶴綾部福知山線	提案内容	点滅信号箇所の横断歩道前10mにグリーンゾーンの設置及び横断歩道前にマークの明示	対応案	実施できない
審査番号	東 - 20	箇所名	綾部市 里町 地内	現在の状況	前後に歩道(南側)が整備され、点滅信号機に横断歩道がある。通学路上の道路横断箇所。	実施できない理由	10m程度の北側グリーン帯では効果が疑問である。なお、現状で必要な安全対策が実施されている。

(位置図)



(標準横断図)

