



府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

受付番号	153-1	路河川名	高野川	提案内容	樹木と土砂の撤去	対応案	浚渫工（他事業で対応済み）
審査番号	東 - 121	箇所名	舞鶴市 公文名 地内	現在の状況	茶臼山橋上流での土砂堆積が認められたため、浚渫は実施済み	実施できない理由	浚渫実施済み




浚渫 実施済み状況




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	328	路河川名	八戸地川	提案内容	河川改修	対応案	他事業にて実施済み
審査番号	東 - 122	箇所名	舞鶴市 八戸地 地内	現在の 状況	未改修で曲線部からの溢水が度々あり、その上、堆積が顕著で河積阻害ともなっている	実施できない理由	河川改修事業区間




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	334	路河川名	砂防引地谷川	提案内容	堰堤堆積土砂の撤去	対応案	堰堤土砂流失防止装置設置、 堆積土砂の撤去は実施できない
審査番号	東 - 123	箇所名	綾部市 睦合町 地内	現在の 状況	堰堤堆積土砂7割程度、床固工堆砂	実施できない理由	堰堤に土砂が堆積することで、土砂流出を低減する効果がある。



落差工



堰堤


府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	61	路河川名	岸谷地区	提案内容	土留め工事	対応案	実施できない
審査番号	東 - 124	箇所名	舞鶴市 岸谷 地内	現在の 状況	砂防施設、急傾斜施設は無い	実施できない 理由	事業費が大きいため

(位置図)



(標準横断面図)




府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

受付番号	347	路河川名	高野川	提案内容	護岸の整備、浚渫	対応案	実施できない
審査番号	東 - 125	箇所名	舞鶴市 真名井 地内	現在の 状況		実施できない 理由	工事規模が大

(位置図)



(標準横断面図)




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	63	路河川名	福知山綾部線	提案内容	道路照明灯設置	対応案	公安委員会が横断歩道を設置することになれば、交差点照明を設置する。
審査番号	東 - 126	箇所名	綾部市 高津町 地内	現在の状況	両側歩道2車線の府道と市道の交差点	実施できない理由	

(位置図)




(標準横断面図)



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)


受付番号	4	路河川名	国道175号	提案内容	ポストコーン設置	対応案	乗り入れ部をポストコーンで明示する。
審査番号	東 - 127	箇所名	舞鶴市 上福井 地内	現在の 状況	出入り口切り下げ部と縁石標準タイプの 箇所が交互にある。積雪時には歩車道境界 がわかりにくい状況になる場合がある。	実施できな い理由	



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	8	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	ガードレール設置	対応案	ガードレールを設置する。 (条件:ゴミ箱撤去)
審査番号	東 - 128	箇所名	舞鶴市 字今田小字出口 地内	現在の 状況	前後はガードレールが設置されているが河川への降り道やゴミ箱が置かれている場所を含んでおり未設置の状態である。	実施できない理由	

(位置図)




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	28	路河川名	地頭四所停車場線	提案内容	横断歩道と街灯設置	対応案	公安委員会で横断歩道設置された場合は道路照明を設置する。
審査番号	東 - 129	箇所名	舞鶴市 字下漆原 地内	現在の状況	昨年の府民公募により路面標示と学童横断注意標識を設置してある。	実施できない理由	

(位置図)



(標準横断面図)



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	45	路河川名	舞鶴野原港高浜線	提案内容	土砂埋め戻し	対応案	浸食箇所を補強する。 ガードレールを付け替える。
審査番号	東 - 130	箇所名	舞鶴市 大字多祢寺小字大内地内	現在の状況	U字溝底が浸食されている。	実施できない理由	

(位置図)




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	196	路河川名	安場田野線	提案内容	法面雑木伐採	対応案	NTT架線に影響のない範囲を伐採
審査番号	東 - 131	箇所名	綾部市 安場町 地内	現在の状況	道路右側落石防護柵背後、雑木等が繁茂している	実施できない理由	

(位置図)





(標準横断面図)



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	230	路河川名	府道1号線	提案内容	ガードレールの設置	対応案	ガードレール設置
審査番号	東 - 132	箇所名	綾部市 睦寄町 地内	現在の 状況	府道左側約40m区間に渡って防護柵が設置されていない。	実施できない理由	



(位置図)



府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

受付番号	240	路河川名	物部梅迫停車場線	提案内容	看板設置	対応案	「学童横断注意」の看板を設置
審査番号	東 - 133	箇所名	綾部市 上八田町 地内	現在の 状況	交差点には横断歩道があり、通学路となっている。	実施できない理由	


(位置図)



府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

受付番号	241	路河川名	物部梅迫停車場線	提案内容	看板設置	対応案	「学童横断注意」の看板を設置
審査番号	東 - 134	箇所名	綾部市 七百石町 地内	現在の 状況	交差点には横断歩道があり、通学路となっている。	実施できない理由	

(位置図)




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	242	路河川名	淵垣上八田線	提案内容	看板設置	対応案	「学童横断注意」の看板を設置
審査番号	東 - 135	箇所名	綾部市 中筋町 地内	現在の 状況	交差点には横断歩道があり、通学路となっている。	実施できない理由	

(位置図)



(標準横断図)




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	243	路河川名	淵垣上八田線	提案内容	看板設置	対応案	「学童横断注意」の看板を設置
審査番号	東 - 136	箇所名	綾部市 町(大日交差点付地内)	現在の状況	交差点には横断歩道があり、通学路となっている。	実施できない理由	

(位置図)




(標準横断面図)



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)


受付番号	257-2	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	道路のガードレールが土管を貫通している ので 改善してほしい。	対応案	ガードレールスパン割り変更し 貫通箇所を補修する。
審査番号	東 - 137	箇所名	舞鶴市 今田 地内	現在の 状況	府道横断管の真上がガードレールの支柱位置 になっており土管を貫通している。	実施できな い理由	




府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

受付番号	10	路河川名	青谷川	提案内容	川の中の木および竹の伐採	対応案	他事業実施
審査番号	東 - 138	箇所名	舞鶴市 字今田駒谷 地内	現在の 状況	河川内に何箇所か支障となる木が見られる。	実施できない理由	維持修繕で実施予定

(位置図)



(標準横断面図)



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)


受付番号	53	路河川名	国道175号	提案内容	側溝の泥撤去	対応案	他事業実施
審査番号	東 - 139	箇所名	舞鶴市 志高 地内	現在の 状況	昨年10月頃、側溝清掃を実施。一部土砂堆積がみられる。	実施できない理由	維持修繕で実施予定

(位置図)



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	232	路河川名	八田川	提案内容	桑の伐採	対応案	他事業で実施済み
審査番号	東 - 140	箇所名	綾部市 梅迫町 地内	現在の状況	桑の木が河積を阻害している。	実施できない理由	維持修繕で実施済み



(標準横断図)

標準横断図