
受付番号	211	路河川名	舞鶴福知山線	提案内容	舗装修繕	対応案	実施する① (舗装修繕)
審査番号	西-1	箇所名	福知山市 内記1丁目102番 地内		ひび割れ等が発生して、騒音・振動に困って いる。	実施できない理由	











受付番号	236	路河川名	国道173号	提案内容	舗装修繕	対応案	実施する① (舗装修繕)
審査番号	西-2	箇所名	福知山市 三和町大原 地内		ひび割れやわだちの発生により、車両の通 行に支障がある	実施できない理由	







			口20小 氏公务	空罡佣:	事果【女心・女宝登偏】		<b>小</b>
受付番号	238	路河川名	国道176号	提案内容	舗装修繕	対応案	実施する①(舗装修繕)
審査番号	西-3	箇所名	福知山市 下野条 地内	現在の 状況	ひび割れやわだちの発生により、車両の通 行に支障がある	実施できない理由	
標準断面	商自治体傳輸化推議協議会 ○ ○C INCREMENTE	起点終	坂 浦 ト シ ネ <b>L=100m</b>	- V1			

受付番号	243	路河川名	国道176号	提案内容	舗装修繕	対応案	実施する①(舗装修繕)
審査番号	西-4	箇所名	福知山市 字雲原寺谷 地内		ひび割れ等が発生して、騒音・振動に困っている。	実施できない理由	







受付番号	165	路河川名	国道176号		横断側溝撤去 融雪設備の設置	対応案	実施する①(舗装修繕)(H27採択済み)
審査番号	西-5	箇所名	福知山市 行積 地内	4TF 5□	冬季に路面凍結する。車両事故が毎年数回 起きている。横断側溝の上を通過する際の 騒音が発生する。	実施できない理由	







受付番号	205	路河川名	但東夜久野線	提案内容	区画線の復旧	対応案	実施する①(区画線の復旧)
審査番号	西-6	箇所名	福知山市 夜久野町板生田谷垣 地内	現在の 状況	区画線が消滅し、車両の通行に支障がある	実施できない理由	








受付番号	7	路河川名	国道429号	提案内容	歩道段差の解消	対応案	実施する①(歩道修繕)
審査番号	西-7	箇所名	福知山市 口榎原 地内	現在の 状況	傾斜がきつく車いす、自転車の通行に支障 がある	実施できない理由	







受付番号	48	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	ガードレールの設置	対応案	実施する①(ガードレール設置)
審査番号	西-8	箇所名	福知山市 大江町二箇上 地内		道路斜面の高低差が2m以上あるが、転落 防止柵がなく危険である。	実施できない理由	










			口20 / 八公务:	空	事果【女心・女王登偏】		<b>州                                    </b>
受付番号	111	路河川名	山東大江線	提案内容	ガードレールの設置	対応案	実施する①(ガードレールの設置)
審査番号	西-9	箇所名	福知山市 大江町橋谷 地内	現在の 状況	道路斜面の高低差が2m以上あるが、転落 防止柵がなく、危険である	実施できない理由	
(C) 京都(C) PASC	商自海华德翰化推進協議 O(C)的CREMENTP	(位置) 起点 車道部	L=200m 終点	トドレール設	全国 2m以上	終点	

受付番号	226	路河川名	篠山三和線	提案内容	ガードレール・アスカーブの設置		実施する① (ガードレール・アスカーブの設置)
審査番号	西-10	箇所名	福知山市 三和町菟原中 地内	44:10	法面の高低差が2.5m以上あるが、柵がなく危険な状況。また路面排水対策も必要な 状況	実施できない理由	





受付番号	223	路河川名	京丹波三和線	提案内容	横断側溝の設置	対応案	実施する①(横断管の設置)
審査番号	西-11	箇所名	福知山市 三和町大身 地内		降水量が多い場合、横断管の勾配が緩い ため水が溢れ道路に氾濫する。	実施できない理由	








受付番号	247	路河川名	石原多保市線	提案内容	側溝整備(冠水解消)	対応案	実施する①(排水設備の設置、清掃)
審査番号	西-12	箇所名	福知山市 駒場新町 地内		ゲリラ豪雨など集中的に雨が降ると、道路 が冠水する。	実施できない理由	






受付番号	232	路河川名	山東大江線	提案内容	側溝改修	対応案	実施する①(H27採択済み)
審査番号	西-13	箇所名	福知山市 夜久野町平野 地内		側溝蓋のがたつきによる騒音に困っ ている	実施できな い理由	








受付番号	13	路河川名	国道429号	提案内容	自転車等通行路の安全性確保	対応案	実施する①(側溝蓋等の改良)
審査番号	西-14	箇所名	福知山市 口榎原 地内		狭隘部において、穴付き側溝蓋の上 を走行するため、不安定である	実施できない理由	








受付番号	45	路河川名	西坂蓼原線	提案内容	舗装修繕	対応案	他事業で実施(舗装修繕)
審査番号	西-15	箇所名	福知山市 大江町河守、千原 地内		橋台背面に段差が生じており、車両の通行 に支障がある	実施できない理由	









受付番号	200	路河川名	但東夜久野線	提案内容	舗装修繕	対応案	他事業で実施(舗装修繕)
審査番号	西-16	箇所名	福知山市 夜久野町板生羽白 地内		ひび割れ等の発生により、車両の通行に支 障がある	実施できない理由	









受付番号	237	路河川名	但東夜久野線	提案内容	舗装修繕	対応案	他事業で実施(舗装修繕)
審査番号	西-17	箇所名	福知山市 夜久野町平野 地内		ひび割れ、わだちの発生により、車 両の通行に支障がある	実施できな い理由	





受付番号	109	路河川名	綾部大江宮津線	提案内容	落石対策	対応案	他事業で実施
審査番号	西-18	箇所名	福知山市 大江町佛性寺 地内		巨石の根元が洗掘され、道路へ転石する恐れがある	実施できない理由	







受付番号	35	路河川名	小坂青垣線	提案内容	舗装修繕	対応案	一部実施する (部分的な補修を実施)
審査番号	西-19	箇所名	福知山市 夜久野町井田 地内		ひび割れ、わだちの発生により、車両の走 行に支障がある	実施できない理由	







受付番号	19	路河川名	国道175号	提案内容			実施できない
審査番号	西-20	箇所名	福知山市 大江町北有路(北二) 地内	現在の 状況	幅員2.5mの歩道が整備されており、側溝 蓋の必要性はない	実施できない理由	歩行スペースは十分確保されている







