


府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	124	路河川名	青谷川	提案内容	護岸ブロックでの改修	対応案	実施できない
審査番号	東 - 81	箇所名	舞鶴市 今田 地内	現在の 状況	土羽護岸で竹や木々が繁茂している	実施できない 理由	治水上問題なし

〔位置図〕




〔標準横断面図〕



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	143	路河川名	富室川	提案内容	①護岸整備 ②路肩補修 ③護岸整備	対応案	実施できない
審査番号	東 - 82	箇所名	舞鶴市 富室 地内	現在の 状況	①右岸に防火水槽。護岸の一部が欠損 ②左岸は市道と河川の兼用護岸 ③土羽護岸の一部が崩落	実施できない 理由	①治水上の影響は軽微 ②府管理施設外(市道の兼用護岸) ③治水上問題無し

〔位置図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	149	路河川名	下見谷川	提案内容	未整備護岸の護岸整備	対応案	実施できない
審査番号	東 - 83	箇所名	舞鶴市 河原 地内	現在の 状況	府道地頭四所停車場線岡田中橋上流左岸に、未整備区間が有り一部崩落している	実施できない理由	治水上の影響が軽微なため

〔位置図〕





〔標準横断面図〕



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	40	路河川名	畑口川(砂防)・細谷川(砂防)	提案内容	フン籠の下流に段差が	対応案	実施できない
審査番号	東 - 84	箇所名	綾部市 五泉町 地内	現在の 状況	河床低下により護床工下流端が洗掘	実施できない 理由	既設護岸の損傷が無い

〔位置図〕



4



5

府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	11	路河川名	桧川(支川)	提案内容	護岸整備	対応案	実施できない
審査番号	東 - 85	箇所名	舞鶴市 大俣 地内	現在の 状況	提案箇所は桧川支川総谷川である	実施できない 理由	京都府の管理河川ではない

〔位置図〕



〔標準横断面図〕

標準横断面図





府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	23	路河川名	向田川	提案内容	排水路を含め取合護岸整備	対応案	実施できない
審査番号	東 - 86	箇所名	綾部市 向田町 地内	現在の 状況	排水路に段差、堤防天端に大きな穴が発生	実施できない 理由	ボックスカルバートは水路管理者(綾部市)所管

〔位置図〕




〔標準横断面図〕



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	53	路河川名	志楽川	提案内容	スロープと階段、街灯の新設	対応案	実施できない
審査番号	東 - 87	箇所名	舞鶴市 字田中 地内	現在の 状況	堤防上を市道(歩道)が占用している。	実施できない 理由	舞鶴市占用物件(通路)

〔位置図〕



〔標準横断面図〕


標準横断面図




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	195	路河川名	砂防(古和木谷川)	提案内容	砂防施設の整備	対応案	実施できない
審査番号	東 - 88	箇所名	綾部市 故屋岡町 地内	現在の 状況	床止工・護岸工の被災	実施できない 理由	必要工事量が多く、相当延長の工事で進入路整備を要する等、年度内の完了が困難

〔位置図〕




〔標準横断面図〕



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	155	路河川名	祖母谷川	提案内容	現状の堤防で安全が確保できているのか、安全診断の実施	対応案	実施できない
審査番号	東 - 89	箇所名	舞鶴市 祖母谷 地内	現在の状況	点検の結果、一定レベルにおいては安全性を確保している	実施できない理由	府民公募の対象外

〔位置図〕



〔標準横断面図〕

標準横断面図




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	142	路河川名	綾部大江線	提案内容	側溝蓋の設置	対応案	側溝蓋の設置
審査番号	東 - 90	箇所名	綾部市 西方町 地内	現在の 状況	側溝には蓋掛かりはあるが、蓋は設置されていない。	実施できない理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕





府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	153	路河川名	余部下舞鶴港線	提案内容	側溝蓋の設置及び山からの流入水処理	対応案	集水樹の設置 側溝蓋設置
審査番号	東 - 91	箇所名	舞鶴市 下安久 地内	現在の 状況	通学路で自転車通学も多く幅員が狭い。水路が詰まり路面濡れる	実施できない理由	

〔位置図〕




〔標準横断面図〕



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	258	路河川名	志高西舞鶴線	提案内容	側溝の蓋掛け	対応案	側溝の蓋掛け
審査番号	東 - 92	箇所名	舞鶴市 公文名 地内	現在の 状況	前後は連続して側溝に蓋がかかっている。 グリーンラインあり	実施できな い理由	




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	59	路河川名	上杉和知線	提案内容	護岸及び護床工の整備	対応案	張りコンクリートによる保護を施工
審査番号	東 - 93	箇所名	綾部市 武吉町 地内	現在の 状況	道路排水が奥ノ谷川に流入、河床低下及び 河岸が崩れている箇所がある	実施できな い理由	

【位置図】




【標準横断面図】




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	67	路河川名	広野綾部線	提案内容	道路側溝の補修改良により、ひび割れ等からの水の浸透を防ぐことにより、トンネル市道の湧水を止める。	対応案	集水柵の補修
審査番号	東 - 94	箇所名	綾部市 和木町 地内	現在の状況	集水柵にはクラックがあり、府道下ボックスカルバートには水が流れている。	実施できない理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕





府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	70	路河川名	田井中他薦	提案内容	側溝接続部の改善	対応案	側溝の断面補修
審査番号	東 - 95	箇所名	舞鶴市 栢尾542 地内	現在の 状況	側溝の蓋掛け部で断面が小さく、降雨時に 水位が上がり、路面まであふれる。	実施できな い理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	24	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	長時間水が引かないので、道路改良・修繕工事を行って欲しい。	対応案	舗装補修工事を実施する。
審査番号	東 - 96	箇所名	綾部市 於与岐町 地内	現在の状況	路面状態が悪く、排水不良が生じている。	実施できない理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	141	路河川名	綾部大江線	提案内容	アスファルト舗装の補修	対応案	オーバーレイによる舗装補修
審査番号	東 - 97	箇所名	綾部市 西方町 地内	現在の 状況	舗装の打ち継ぎ部で段差が生じている。	実施できない理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	191	路河川名	名田庄綾部線	提案内容	路肩補強とアスファルト舗装	対応案	路肩部を舗装補修
審査番号	東 - 98	箇所名	綾部市 故屋岡町 地内	現在の 状況	路肩部が6~7mに渡って下がっている。	実施できない理由	

[位置図]



[標準横断面図]




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	192	路河川名	名田庄綾部線	提案内容	路肩の補強とアスファルト舗装	対応案	路肩部を舗装補修
審査番号	東 - 99	箇所名	綾部市 故屋岡町 地内	現在の状況	車道左側が約30mの区間において約5cm下がっている箇所がある。	実施できない理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	25	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	ガードレールをガードパイプに変更	対応案	西側ガードレールをガードパイプに変更
審査番号	東 - 100	箇所名	綾部市 里町 地内	現在の 状況	府道と市道の交差点で北側両サイドにガードレールが設置されている	実施できない理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕

