

府民協働型インフラ保全事業 技術審査一覧【港湾局】

安心・安全整備 / インフラ長寿命化対策				【技術審査結果】 ○:実施(採択) ○:一部実施(採択) ×:他事業実施(不採択) ×:実施しない(不採択) 保留:二次募集の案件と合わせて再審査(安心・安全のみ) 経過観察:経過観察(インフラ長寿命化のみ)										
受付番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果				技術審査結果	提案区分	備考	
	種別	名称	所在地		対象	対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業の必要性・投資効果	技術上の適合性	速効性	早期対応の必要性	備地地権者や関係機関等との調整が可能			
22	港湾	岸壁	舞鶴市	浜	フェリーの発着の岸壁に容易に釣り客が侵入できないようにフェンスの設置や危険を明示する看板を追加してほしい								安心・安全整備	
23	港湾	物揚場	舞鶴市	松陰	第2ふ頭野積場の舗装が損傷しており、運搬機械が通行する部分で商品のダメージにつながりかねないため補修をしてほしい								インフラ長寿命化対策	
24	港湾	臨港道路	舞鶴市	松陰	水上警察前の舗装面が痛み、区画線も不明瞭で交差点近く走行区分が分かれにくいため、補修をして欲しい								インフラ長寿命化対策	
25	港湾	臨港道路	舞鶴市	喜多	臨港道路の路面標示が消えており、大型車の通行も多いので早急に補修して欲しい								インフラ長寿命化対策	
26	港湾	臨港道路	舞鶴市	浜	臨港道路の路面標示が消えており、大型車の通行も多いので早急に補修して欲しい								インフラ長寿命化対策	
27	港湾	緑地	舞鶴市	浜	前島ふ頭前島みなと公園内テニスコート西側園路が暗いので照明をつけて欲しい								安心・安全整備	
30	港湾	ふ頭用地	舞鶴市	下安久 (国際ふ頭)	国際ふ頭野積場の舗装及び側溝が損傷している。安心して荷役が出来るよう修繕して欲しい								インフラ長寿命化対策	