






府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

整理番号	11	写真
交通安全施設	信号機 (灯器改良)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>①</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>②</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>③</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>④</p> </div> </div>
所在地	中京区西ノ京冷泉町 太子道天神道交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市道に設置された信号機 ・ 朱雀第四小学校の通学路である。 ・ 車両灯器は推奨年数を経過している。 	
要望内容	灯器が古く、特に朝夕の時間帯が見えにくくなるため、LED化を要望 (受理番号200)	
位置図	<div style="display: flex; justify-content: space-between;">   </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">交差点図面</p>	
対応案	実施する。	


府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

整理番号	12	写真
交通安全施設	信号機 (歩行者灯器設置・灯器改良)	
所在地	山科区川田清水焼団地町 新大石道清水焼団地前交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 主道路の交通量の多い交差点に設置された信号機 ・ 車両灯器のみが設置されている。 ・ 地下埋設物が輻射しており、歩行者灯器を設置のための信号機柱の建柱が困難である。 	
要望内容	<p>昨年度、信号機柱の建柱が困難であり歩行者灯器が設置できないとの回答を受けているが、交差点西側南北行の横断距離が長く、強引に主道路側から右左折してくる車両があり危険なため、西側のみに歩行者灯器の設置を要望。また、横断中に右左折してくる車両が来ないように、直進の矢印のみを表示する灯器改良を要望。</p> <p>(受付番号274)</p>	
位置図		<p>交差点図面</p> 
対応案	<p>西側の南北行のみに歩行者灯器を設置した場合、東側は車両灯器に従って横断することになり、別々の信号現示に従っての横断方法となることから整合性がとれないため、実施しない。</p> <p>直進矢印のみを表示する灯器改良について、矢印は車両のみが従って進行するものであり、歩行者が横断することができなくなるため、実施しない。</p> <p>さらに直進矢印のみ表示した場合、従道路側への進入禁止の交通規制が必要となるが、地元との合意形成が困難であるため、実施しない。交差点改良等を働きかけることとする。</p>	


府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

整理番号	13	写真
交通安全施設	横断歩道・信号機（歩行者灯器増設）	
所在地	中京区西ノ京永本町 御池太平交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通量の多い市道に設置された信号機 ・ 住宅、商業施設が密集している。 ・ 主道路は横断歩道、歩行者灯器が設置されている。 	
要望内容	横断歩道、歩行者灯器がなく、歩行者等が信号に気付かず危険であるため、横断歩道及び歩行者灯器の設置を要望（受付番号276）	
位置図		
対応案	歩行者灯器の設置には、交差点北西詰に新たな信号機柱の建柱が必要となるが、水道管路等の地下埋設物が輻輳しており、建柱困難なため、実施しない。今後、地下埋設物の移設等を働きかけることとする。	<p>交差点図面</p>  <p style="font-size: small;"> ↔ ..水道管路 ↔ ..ガス管路 ↔ ..下水管路 ● ..マンホール </p>


府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

整理番号	14	写真
交通安全施設	信号機 (視覚障害者用付加装置)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>①</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>②</p>  </div> </div>
所在地	北区紫野上鳥田町 堀川小柳交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通量の多い府道に設置された信号機 ・ 鳳徳小学校が隣接している。 ・ 交差点北詰には横断歩道陸橋が設置されている。 	
要望内容	交通量が多く、視覚障害者が横断する際に危険であるため、視覚障害者用付加装置の設置を要望 (受付番号331)	<div style="text-align: center;"> <p>③</p>  </div>
位置図	<div style="text-align: center;">  </div>	
対応案	地元の合意形成に向け、継続して調整することとし、今年度は実施しない。	


交差点図面




府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>15</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機（視覚障害者用付加装置）</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>西京区川島滑樋町56番地先 山陰街道阪急京都線西側道交差点</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 要望箇所東側直近交差点に信号機がされている。 ・ 要望箇所については、一時停止の交通規制が行われている。 ・ 高架西側側道の交通量は多い。 		
<p>要望内容</p>	<p>左折する車が多いが信号がないので、視覚障害者が横断に苦慮している。信号機の設置に併せて視覚障害者用付加装置の設置を要望。（受付番号354）</p>		
<p>位置図</p>	 <p style="text-align: center;">交差点図面</p> 		
<p>対応案</p>	<p>信号機の新設（押ボタン式信号機）については、交通渋滞の発生が危惧されるため実施しない。よって、視覚障害者用付加装置の設置ができないため、実施しない。</p>		


府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>16</p>	<p>写真</p>		
<p>交通安全施設</p>	<p>速度規制 (30km/h)</p>	<p>①</p>	<p>②</p>	<p>③</p>
<p>所在地</p>	<p>京都市山科区上花山花ノ岡地内から大石道までの間 府道渋谷山科停車場線</p>			
<p>現在の状況</p>	<p>国道1号線東山トンネル東詰から東南方約350メートルから東方の北花山交番までの間にある勾配とカーブが連続する住宅街を通る府道である。</p>			
<p>要望内容</p>	<p>30キロメートル毎時の速度規制を要望。 (受付番号9)</p>	<p>交差点図面</p>		
<p>位置図</p>				
<p>対応案</p>	<p>速度抑制等の環境整備については、関係機関等と調整中であり、本事業では実施しない。(他事業での実施を検討中)</p>	<p>至新大石道交差点</p> <p style="text-align: right;">至国道1号</p>		




府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

整理番号	17	写真	
交通安全施設	横断歩道	①	②
所在地	京都市上京区寺町広小路上る染殿町680番地先寺町通		
現在の状況	提案場所は、丸太町通と今出川通を結ぶ片側一車線の道路で、東側は大学、西側は京都御所及び一部住宅地である。	③	④
要望内容	付近に集合住宅が完成したことに伴う横断歩道の設置要望 (受付番号15)		
位置図			
対 応 案	南詰の横断歩道で歩行者の通行環境が確保されていることと、西側の歩行者溜りの整備ができないため実施しない。		
		交 差 点 図 面	
			

府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

整理番号	18	写 真	
交通安全施設	横断歩道	① 	② 
所在地	京都市上京区寺町広小路上る染殿町680番地先寺町通	③ 	④ 
現在の状況	提案場所は、丸太町通と今出川通を結ぶ片側一車線の道路で、東側は大学、西側は京都御所及び一部住宅地である。		
要望内容	マンション前を横断する際、危険かつ不便のため、横断歩道の設置要望 (受付番号16)		
位置図	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="578 892 1498 1816">  <p style="color: red; font-weight: bold; position: absolute; top: 70%; left: 20%;">提案場所</p> </div> <div data-bbox="1528 1123 2878 1816"> <p style="text-align: center;">交差点図面</p>  </div> </div>		
対応案	横断需要が低く、近接した場所に既設の横断歩道があり、横断歩道が連続することとなるため、実施しない。		

府民公募型整備事業 (**府民提案型** < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>19</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>横断歩道</p>	<p>① </p>	<p>② </p>
<p>所在地</p>	<p>京都市左京区広河原杓子屋町地内</p>	<p>③ </p> <p>④ </p>	
<p>現在の状況</p>	<p>提案場所は、京都市左京区の北部でセンターラインのない府道の両側に住宅が建つ環境である。</p>		
<p>要望内容</p>	<p>府道に沿って集落があるが、府道により地域が分断されている。住民が府道を横断する際、事故が発生しそうになったことから、横断歩道の設置を要望（受付番号21）</p>		
<p>位置図</p>	 <p>提案場所</p>		
<p>対応案</p>	<p>実施する。</p>	<p>交差点図面</p> 	

府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>20</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>横断歩道</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>京都市伏見区久我東町地内</p>		
<p>現在の状況</p>	<p>提案場所は、久我の杜小学校東南角の市道と市道が交差する交差点である。周辺は住宅街となっている。</p>		
<p>要望内容</p>	<p>久我の杜小学校の児童が登下校する際に利用するため横断歩道の設置を要望。(受付番号95)</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>実施する。</p>		

交差点図面

