

# 教育關係資料

(教育委員會所管分)

- 技術審查一覽 (安心・安全整備) P 1
- 技術審查一覽 (景觀整備) P 2
- 箇所調書 (安心・安全整備) P 3
- 箇所調書 (景觀整備) P 5

受付 番号	提案施設			提案概要	用地買収 の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果					技術審査 結果	審査委員会 意見等	備考	
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性			速効性					
								公共事業とし ての必要性・ 投資効果	地域づくり等と の整合性	地域要望等と の整合性	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の必 要性				他の管理者等 との調整の難 易
2	学校	京都府立 洛北高等学校	京都市左京区 下鴨梅ノ木町59	テニスコートの 人工芝張替	無	×	④環境整備に関する工事							×	×	
3	学校	京都府立 洛北高等学校	京都市左京区 下鴨梅ノ木町59	ハンドボールコートの 不陸整正	無	×	④環境整備に関する工事							×	×	

◆【第1段階チェック：対象とならない工事】

- ①国や市町村など他の管理者が管理する施設に関する工事
- ②特定の個人や団体等の利益に限られる工事
- ③道路改良工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事
- ④危険な状況にない箇所や効果が一時的なもの、利便性向上、環境整備に関する工事

☆《他事業での実施》

- ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事

◆【第2段階チェック：技術審査】

- 6項目について○、×の評価を記入

◆【技術審査結果】

- ◎:実施決定(採択)
- :一部実施決定(採択)
- △:他事業実施(不採択)
- ×:実施しない(不採択)

受付 番号	提案施設			提案概要	用地買収 の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査 結果	事業委員会 意見等	備考
	種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性		速効性				
								公共事業とし ての必要性・ 投資効果	地域づくり等と の整合性	地域要望等と の整合性	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の必 要性	他の管理者等 との調整の難 易			
4	学校	京都府立 洛北高等学校	京都市左京区 下鴨梅ノ木町59	門扉の取替	無	○		○	○	○	○	○	○	◎	◎	
8	学校	京都府立 北桑田高等学校	京都市右京区京北 下弓削町沢の奥15	フェンス改修及び 防球ネット設置	無	×	③相当の事業期間を要する ため							×	×	

◆【第1段階チェック：対象とならない工事】

- ①京都府の建設交通部、教育委員会、警察本部以外が管理する施設施設に関する工事
- ②特定の個人や団体等の利益に限られる工事
- ③道路改良工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事
- ④景観の向上につながらないもの  
施設の形状やデザイン等を変更するもの  
効果が一時的なものや不法に投棄・占拠された物などの撤去

◆【第2段階チェック：技術審査】

6項目について○、×の評価を記入

◆【技術審査結果】


- ◎:実施決定(採択)
- :一部実施決定(採択)
- △:他事業実施(不採択)
- ×:実施しない(不採択)

番 号	2
路線・河川名等	京都府立洛北高等学校
所 在 地	京都市左京区下鴨梅ノ木町59
提 案 内 容	テニスコートの人工芝を全面張替してほしい。
現 在 の 状 況	経年劣化により、剥がれていたり浮き上がっている部分があり使用するのに支障がある。
対応案及び実施不可の場合の理由	【実施しない】 環境整備に該当するため
位 置 図	
備 考	

写真1




写真2



番 号	3	写 真
路線・河川名等	京都府立洛北高等学校	<div data-bbox="1134 510 1247 558" style="text-align: center;">写真1</div> 
所 在 地	京都市左京区下鴨梅ノ木町59	
提 案 内 容	ハンドボールコートの不陸整正をしてほしい。	
現 在 の 状 況	コートに凹凸があり水はけが悪く、雨が降ると数日間水たまりが残ってしまい使用できなくなる。	
対応案及び 実施不可の場合 の理由	【実施しない】 環境整備に該当するため	
位 置 図		
備 考	<div data-bbox="1134 1141 1247 1189" style="text-align: center;">写真2</div> 	

景観整備

府民公募型整備事業

番号	4
路線・河川名等	京都府立洛北高等学校
所在地	京都市左京区下鴨梅ノ木町59
提案内容	グラウンド南西の門扉を新しくしてほしい。
現在の状況	鉄製の門扉が錆びており、見栄えが悪くなっている。
対応案及び実施不可の場合の理由	【実施する】 門扉の取替を行う。
位置図	
備考	




写真

写真1



写真2



番号	8	写真
路線・河川名等	京都府立北桑田高等学校	<div data-bbox="1152 550 1258 590" data-label="Caption"> <p>写真1</p> </div>  <div data-bbox="1152 1189 1258 1228" data-label="Caption"> <p>写真2</p> </div> 
所在地	京都市右京区京北下弓削町沢の奥15	
提案内容	錆びたフェンスの改修及びフェンス上部に防球ネットを設置してほしい。	
現在の状況	フェンスが経年劣化により錆びている。またフェンスが低い ため、ボールが外に飛び出すことがあり危険である。	
対応案及び 実施不可の場合 の理由	【実施しない】 今年度中に工事の完了が困難なため	
位置図		
備考		