

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【京都市域】

受付番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	事業委員会意見等	備考		
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性			技術上の適合性		速効性					
								公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性	他の管理者等との調整の難易					
1	河川	岩倉川	京都市左京区岩倉上蔵町	護岸整備と土砂浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①		河床整理のみ実施。護岸整備は未実施。
2	河川	桂川	京都市左京区花背大布施町	護岸改修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①		
3	河川	安祥寺川	京都市山科区安朱奥ノ田町	護岸補強	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①		
4	河川	静原川	京都市左京区静市静原町	護岸整備	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①		下流水衝部の低い区間の護岸のみ実施
5	河川	四ノ宮川	京都市山科区四ノ宮川原町	護岸補強	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①		
6	河川	鴨川	京都市北区雲ヶ畑中畑町～中津川町	雑木の伐採と落差工の補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①		雑木の伐採は河川内護岸より生えている雑木のみ実施
7	河川	安祥寺川	京都市山科区御陵天徳町	旧取水堰の撤去	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①		
8	公園	鴨川公園	京都市北区西賀茂西柿ノ木町～出雲路神楽町	木製ベンチと木製階段の改修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①		

◆【第1段階チェック：対象とならない工事】

- ①国や市町村が管理する施設に関する工事
- ②利便性向上や環境整備に関する工事
- ③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
- ④道路改良工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事

☆《他事業での実施》


- ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事

◆【第2段階チェック：技術審査】

6項目について○、×の評価を記入

◆【技術審査結果】

- ・実施する①…緊急性大
- ・実施する②…緊急性中
- ・実施する③…緊急性小
- ・他事業で実施
- ・実施しない

番号	1	写真
路線・河川名等	岩倉川	
所在地	キョウトシ サキョウク イワクラ アグラ チョウ 京都市左京区岩倉上蔵町	 
提案内容	護岸整備 (右岸 総延長:約100m) (1工区延長:約40m, 2工区延長:約60m) 土砂浚渫 (合流部 延長:約60m)	<p>写真①</p> <p>写真②</p>
現在の状況	当該区間は土羽護岸となっているが、崩壊した箇所はない。(写真④～⑥) 村松川と合流地点では砂利等が堆積しているが、護岸は設置されており、特に護岸高も低い箇所はない。(写真①～③)	 
第1・2段チェック等	対象施設であり技術審査結果もすべて評価は○である。	<p>写真③</p> <p>写真④</p>
対応案及び実施不可の場合の理由	土羽護岸をコンクリート護岸への整備については実施しないが、経過観察はする。 堆積土砂の著しい箇所においては河床整正を行い、河川管理上の治水安全度の向上を図る。	 
位置図		<p>写真⑤</p> <p>写真⑥</p>

番号	2	写真	
路線・河川名等	桂川		
所在地	<small>キョウトシ サキョウク ハナセ オオフセ チョウ</small> 京都市左京区花脊大布施町		
提案内容	護岸改修(右岸 延長:約15m)	<p style="text-align: center;">写真① 写真②</p>	
現在の状況	家屋隣接の土羽護岸が流出している。今後の大雨による洪水が発生すると、増破につながり家屋に重大な影響を及ぼす。		
第1・2段チェック等	対象施設であり技術審査結果もすべて評価は○である。	<p style="text-align: center;">写真③ 写真④</p>	
対応案及び実施不可の場合の理由	今後の大雨による流水から河岸の侵食・崩壊を防ぐため、護岸改修を実施する。	 <p style="text-align: center;">写真⑤</p>	
位置図			

番号	3	写真	
路線・河川名等	安祥寺川		
所在地	<small>キョウトシ ヤマシナク アンシユオク ダチョウ</small> 京都市山科区安朱奥ノ田町	<p data-bbox="1285 619 1375 651">写真①</p> <p data-bbox="1787 619 1877 651">写真②</p>	
提案内容	護岸補強 (左岸 延長:約25m)		
現在の状況	家屋隣接の石積護岸の基礎部が破損している。石積護岸の基礎部から水が浸透し、さらには護岸背面を侵食し陥没すると、家屋に重大な影響の恐れがある。	<p data-bbox="1294 1059 1384 1091">写真③</p> <p data-bbox="1787 1059 1877 1091">写真④</p>  <p data-bbox="1294 1497 1384 1528">写真⑤</p>	
第1・2段チェック等	対象施設であり技術審査結果もすべて評価は○である。		
対応案及び実施不可の場合の理由	今後の大雨による流水から護岸背面の侵食・陥没を防ぐため、護岸に根継工等の補強を図る。		
位置図			

番号	4	写真	
路線・河川名等	静原川		
所在地	<small>キョウトシ サキョウク シズイチシズハラチョウ</small> 京都市左京区静市静原町	<p style="text-align: center;">写真① 写真②</p>	
提案内容	護岸整備(左岸延長:約110m)		
現在の状況	土羽護岸であるが、崩壊している箇所ない。土砂が曲部の内側に堆積している。豪雨時に田へ流水する被害が発生している。	<p style="text-align: center;">写真③ 写真④</p>	
第1・2段チェック等	対象施設であり技術審査結果もすべて評価は○である。		
対応案及び実施不可の場合の理由	今後の大雨による堤防からの流水を防ぐため、最下流の水衝部の低い区間(写真④)のみ護岸整備を図り、堆積土砂の著しい箇所においては河床整正を行い、河川管理上の治水安全度の向上を図る。		
位置図			

番号	5	写真		
路線・河川名等	四ノ宮川	 <p data-bbox="1285 619 1375 647">写真①</p>	 <p data-bbox="1785 619 1874 647">写真②</p>	
所在地	<small>キョウトシ ヤマシナク シ ミヤカワラチョウ</small> 京都市山科区四ノ宮川原町			
提案内容	護岸補強 (左岸 延長:約40m)	 <p data-bbox="1296 1059 1386 1088">写真③</p>	 <p data-bbox="1785 1059 1874 1088">写真④</p>	
現在の状況	護岸の沈下により、隣家のブロック塀に隙間が生じている。(3.5cm~6.5cm) 石積護岸の基礎部から水が浸透し、さらには護岸背面を侵食し陥没の恐れがある。			
第1・2段チェック等	対象施設であり技術審査結果もすべて評価は○である。	 <p data-bbox="1296 1506 1386 1535">写真⑤</p>	 <p data-bbox="1785 1506 1874 1535">写真⑥</p>	
対応案及び実施不可の場合の理由	今後の大雨による流水から護岸背面の侵食・陥没を防ぐため、河床・護岸にコンクリート張を行い補強を図る。			
位置図			 <p data-bbox="1296 1506 1386 1535">写真⑤</p>	 <p data-bbox="1785 1506 1874 1535">写真⑥</p>

番号	6	写真	
路線・河川名等	鴨川		
所在地	<small>キョウトシ キタク クモ ハタナカハタチョウ ナカツガフ チョウ</small> 京都市北区雲ヶ畑中畑町～中津川町		
提案内容	雑木の伐採 (両岸 延長:約1500m) 落差工の修繕		
現在の状況	河川護岸から雑木が覆い茂り、洪水時に流木等がかかりやすくなっている。落差工の一部が破損しており、土砂止めの効果が減じている。		
第1・2段チェック等	対象施設であり技術審査結果もすべて評価は○である。		
対応案及び実施不可の場合の理由	破損している落差工については、今後の大雨による流水による増破を防ぐため、提案どおり修繕する。 護岸に生えている雑木は護岸を弱体化させ、河積阻害となるため伐採し、河川管理上の治水安全上の向上を図る。他の樹木については、伐採しない。		
位置図		写真⑤	

番号	7	写真
路線・河川名等	安祥寺川	
所在地	<small>キョウトシ ヤマシナク ミササギテントクチョウ</small> 京都市山科区御陵天徳町	 
提案内容	旧取水堰の撤去 (延長:約10m)	<p>写真①</p> <p>写真②</p>
現在の状況	旧取水堰があり、その下流は河床がコンクリートで固められている。そのため河川断面が小さくなり、豪雨時は水勢が強まり既設護岸に影響を及ぼす。	 
第1・2段チェック等	対象施設であり技術審査結果もすべて評価は○である。	<p>写真③</p> <p>写真④</p>
対応案及び実施不可の場合の理由	今後の大雨による流水から護岸背面の侵食・崩壊を防ぐため、堰・河床を撤去し、河床高を下げた後、根継ぎ、河床張を実施する。	 
位置図		<p>写真⑤</p> <p>写真⑥</p>

番号	8	写 真	
路線・河川名等	鴨川公園	 	
所在地	<small>キョウトシ キタク ニシカモ ニシカキ キ チョウ イズモジ カミ カグラ チョウ</small> 京都市北区西賀茂西柿ノ木町～出雲路神楽町		
提案内容	木製ベンチや木製階段の改修		
現在の状況	木製ベンチや木製階段等が老朽化し、破損している。とげが刺さったり、階段等で転倒することも予想される。	 	
第1・2段チェック等	対象施設であり技術審査結果もすべて評価は○である。		
対応案及び実施不可の場合の理由	過年度に公園を訪れた利用者がけがをした事故もあり、利用者の安全を確保するため、材料の変更も含め改修を実施する。		
位置図		 	

写真①

写真②

写真③

写真④

写真⑤

写真⑥