新技術を活用した橋梁点検の費用低減と 将来のデータ整備について



一般財団法人京都技術サポートセンター

Kyoto Engineering Support Center

1. 一般財団法人京都技術サポートセンター

〇設立: 2016年4月15日

〇所在地:総務課及び土木課/京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104番地の2

建築課/京都市上京区室町通下立売上る勘解由小路町165番地2御所西oikosビル2階

〇基本財産:京都府、京都府市長会、京都府町村会出捐金 300万円

○業務の内容

維持管理支援・・府・市町村が管理するインフラのメンテナンス業務を支援


土木支援・土木工事の積算、設計、工事監理等の業務を支援 公共建築支援・公共建築物等の整備における発注者業務を支援 災害復旧支援・・市町村の公共土木施設災害復旧事業を支援

人材育成…府・市町村職員の技術力向上に係る研修等を実施













2. 橋梁定期点検

○道路法施行規則の一部を改正する省令(平成26年7月)

- ①道路橋の点検は「点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有するものが行う」こと
- ②道路橋の点検は<u>「近接目視により行う」</u>ことを基本とする
- ③道路橋の点検は「五年に一回の頻度で行う」ことを基本とする
- ④点検を行ったときは「健全性の診断を行い」、その結果を国土交通大臣が定めるところにより「分類する」

○道路橋点検要領(平成31年2月 国土交通省道路局)

- 道路法施行規則に沿ったマニュアル
- 定期点検にあたり最低限配慮するべき事項を記したもの
- 多くの地方自治体等でこれに準じた定期点検を実施




道路管理者は、記録の様式、内容や項目を定め、定期点検の結果を適切な方法 で記録し、蓄積しておくことが必要

Kyoto Engineering Support Center



3. 新技術の活用

- ○道路橋点検の基本は「近接目視」であるが、同等の診断が可能と判断すれば新技術の活用が可能
- 〇国土交通省が「新技術利用のガイドライン(案)」、「点検支援技術性能カタログ」を提供
- ○令和3年度より新技術活用の検討が道路メンテナンス事業補助の要件化










新技術の活用




コンクリート構造物の画像の合成と損傷の自動検出





赤外線サーモグラフィー



橋梁点検支援ロボット

Kyoto Engineering Support Center



新技術の活用 3.

<新技術導入の必要性>

- 人口減少・担い手不足の進行
- 定期点検の効率化、点検費用の縮減
- ・定期点検の高度化(1巡目:Ⅲ~Ⅳ判定 → 2巡目:主にⅡ判定)
- 将来の維持管理・更新費の縮減(実効性のある長寿命化修繕計画への反映)




<新技術導入の抵抗感>

- 小規模橋梁では合理化・省力化・コスト縮減のメリットが見出せない (従来点検の方が有利)
- 新しいことに取り組むことへの抵抗感(従来点検がルーチンワーク化している)
- 新技術の活用検討に手間を要する(適しているかどうかの判断が難しい)
- ・ 点検精度の不安(近接目視しない、打音しない等)




4. 新技術を活用した点検の合理化①



Kyoto Engineering Support Center




4. 2 D高画質オルソモザイク画像データの整備





5. 新技術を活用した点検の合理化②

長瀬大橋			
橋長	185. Om	架設年次	2007年
幅員	7. 7m	橋梁形式	RC逆ランガーアーチ+PC補剛桁
設計荷重	A活荷重	路下条件	一級河川由良川



Kyoto Engineering Support Center



5. 3 Dモデルと画像の合成3 Dモデルの構築





ご清聴ありがとうございました

一般財団法人京都技術サポートセンター

<総務課及び土木課>

〒602-8054 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104番地の2(京都府庁西別館1階)

TEL: 075-415-7722 FAX: 075-415-7670

<建築課>

〒602-8014 京都市上京区室町通下立売上る勘解由小路町165番地2御所西oikosビル2階

TEL: 075-417-3101 FAX: 075-417-3102

MAIL: k-espc@kyoto-espc.jp

URL : https://espc. wixsite.com/espc



Kyoto Engineering Support Center

