

府民公募型整備事業

府民提案型

京都府教育庁

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【丹後地域】

受付 番号	提案施設			提案概要	用地買収 の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査 結果	審査委員会 意見等	備考	
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性						
								公共事業とし ての必要性	地域づくり等と の整合性	地域要望等との 整合性	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の必 要性	他の管理者等と の調整の難易				
76	学校	京都府立 網野高等学校	京丹後市網野町網 野2820	防火水槽防水改修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ②		

◆【第1段階チェック：対象とならない工事】

- ①国や市町村が管理する施設に関する工事
- ②利便性向上や環境整備に関する工事
- ③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
- ④道路改良工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事

☆《他事業での実施》


- ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事

◆【第2段階チェック：技術審査】

6項目について○、×の評価を記入

◆【技術審査結果】

- ・実施する①…緊急性大
- ・実施する②…緊急性中
- ・実施する③…緊急性小
- ・他事業で実施
- ・実施しない

番 号	76
路線・河川名等	京都府立網野高等学校
所 在 地	京丹後市網野町網野2820
提 案 内 容	学校敷地境界付近に防火水槽があり、近隣で火事が発生した際には住民が使用できるよう協定が結ばれている。この防火水槽が漏水により十分な貯水ができないため、漏水箇所を修繕してほしい。
現 在 の 状 況	防火水槽内に亀裂が生じており、はしごの上から4段目以上に水が貯まらない状態となっている。(写真②)
対応案及び実施不可の場合の理由	【実施する】 提案のとおり漏水箇所をFRP防水により修繕する。
位 置 図	

写 真

①防火水槽外観



②防火水槽内部

