

受付番号	11	所在地	向日市森本町下森本
路線・河川名等	伏見向日線	写 真 ・ 詳 細 図 等	
提案内容等	ガードパイプの塗装が劣化して、はげているため、再塗装する。		
技術審査の結果	実施する		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		
位 置 図			
		 <p>延長L=約12m</p>	
		<p>起点側から撮影</p>	<p>正面</p>
		 <p>高さH=0.8m</p>	
		<p>側面</p>	<p>背面</p>
備 考			