

受付番号	26	所在地	長岡京市奥海印寺駿河田
路線・河川名等	奥海印寺納所線	写 真 ・ 詳 細 図 等	
提案内容等	側溝蓋が設置されておらず、歩行時に危険であるため、側溝蓋を設置する。		
技術審査の結果	実施する		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		
位 置 図			
 <p>大阪府 三島郡 島本町</p> <p>乙訓郡 大山崎町</p> <p>長岡京市</p> <p>長岡京市役所</p> <p>提案箇所</p> <p>N</p>		 <p>延長L=約30m</p> <p>起点側から撮影</p>	
		 <p>起点側から撮影</p>	
		 <p>終点側から撮影</p>	
備考			