

受付番号	32	所在地	長岡京市井ノ内上印田、下印田
路線・河川名等	向日善峰線	写 真 ・ 詳 細 図 等	
提案内容等	側溝グレーチング蓋の網目が大きく、高齢者等の歩行時に危険であるため、細目グレーチング蓋に交換する。	 	
技術審査の結果	実施する		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		
位 置 図			
 		<p>延長L=約110m</p> <p>起点側から撮影</p> <p>起点側から撮影</p>	
		 	
備 考		<p>起点側から撮影</p> <p>起点側から撮影</p>	