


受付番号	62	所在地	宇治田原町湯屋谷
路線・河川名等	石詰川	写 真 ・ 詳 細 図 等	
提案内容等	浚渫により崩落土砂の除却、崩落堤防の改修		
技術審査の結果	実施すべき①		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		
位 置 図			
			
備 考		標準断面図 上流側 下流側(副断面)  浚渫 $A=0.7\text{m}^2$ (阻害断面$A=0.6\text{m}^2$) (河川断面$A'=2.0\text{m}^2 \times 5\% = 0.1\text{m}^2 < A$) 埋戻 $A=0.7\text{m}^2$ 床堀 $A=2.7\text{m}^2$ 盛土 $A=2.1\text{m}^2$	