




整理番号：33

|          |   |  |              |
|----------|---|--|--------------|
| 受付番号     | 111   | 所在地  | 長岡京市勝竜寺（大門橋） |
| 路線・河川名等  | 下植野長岡京線   |  |              |
| 提案内容等    | 木製高欄が腐食・損傷しており、釘がでるなどして歩行時に危険な状態となっているため、高欄を補修する。 | 写 真 ・ 詳 細 図 等  |              |
| 技術審査の結果  | 実施する①   |  <p style="text-align: center;">上流側から撮影</p>  <p style="text-align: center;">高欄の損傷</p> <p style="color: red; font-size: small;">延長L=約100m（歩道両側）</p> |              |
| 事業委員会意見等 | 技術審査のとおりとする                                       |  |              |

位 置 図



高欄の損傷



高欄の損傷

備 考