

整理番号	16	受付番号	134
路線・河川名等	奥海印寺納所線		
所在地	長岡京市友岡川原		
現在の状況	西山天王山駅の開業に伴い、歩行者・自転車の通行量が多くなった。しかし、踏切前後の区間は照明が設置されておらず暗いため、車と歩行者・自転車が錯綜し、危険な状況になっている。		
提案内容	道路照明を設置		
技術審査の結果	実施しない		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		

写真・詳細図等



写真①



写真②




写真③



写真④

位置図



備考

道路照明施設設置基準に示される設置基準に適合しないため、設置できない。