


整理番号	17	受付番号	135
路線・河川名等	久保川		
所在地	大山崎町字円明寺小字小倉口		
現在の状況	当該箇所は、久保川が直角に曲がる水衝部になっているが、護岸が老朽化している。また、それらを管理する通路が未整備となっている。		
提案内容	護岸の補修及び管理通路の整備		
技術審査の結果	実施しない		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		

写真・詳細図等



位置図



備考

当該区間の点検結果からは護岸補修の対象にはなっておらず、管理通路についても、日常管理が可能な通路が存在している。しかし、上流部の護岸が整備されていない箇所については、護岸整備の必要性等について検討する。