



整理番号	11	受付番号	178
路線・河川名等	伏見向日線（前田地下道東側）		
所在地	向日市森本町石田		
現在の状況	当該交差点に右折レーンがないことから、渋滞が発生し、強引に追い越す車両があるため、危険な状態となっている。		
提案内容	右折レーンの設置（土木事務所） 右折専用信号の設置（警察）		
技術審査の結果	実施しない		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		

写真・詳細図等



位置図



備考

現況幅員内で右折レーンは設置できないため、用地買収を伴う大規模な工事となる。