

受付番号	99
路線・河川名等	防賀川
提案内容等	河川内に土砂の堆積や立木があり、流水機能を阻害しているため、浚渫や立木伐採の提案
技術審査の結果	他事業実施
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする

所在地	八幡市内里今福～京田辺市松井久保 地内
-----	---------------------

写真・詳細図等

<起点八丁南橋より下流側>



<起点八丁南橋より上側流>



<中間点内里橋より上流側>




<河川内の立木の状況>



位置図



標準断面①



44

備考

伐木を他事業で実施する。浚渫については、堆積土砂が河川断面の10%に満たないため実施しないが、引き続き経過観察を行う。