

府民公募型整備事業

【山城南土木事務所】

安心・安全整備			
受付番号	43	所在地	木津川市山城町綺田
路線・河川名等	天神川	写真・詳細図等	
提案内容等	浚渫(延長L=300m) 河道内に土砂が堆積していることから出水時の阻害となるため		
技術審査の結果	実施しない	 	
審査委員会意見等	技術審査のとおりとする		
位置図			
			
備考	・土砂堆積が著しいとは認められず、また、掘込み河道であり緊急性が低い。	 <p>堆積面積 A=2.0m² 浚渫面積 A=1.4m² 土砂堆積率 $1.4 \div 12 \times 100 = 11.7\% (> 10\%)$</p>	