三峠断層（マグニチュード7．2）

断層の位置：京都府福知山市～京都府船井郡京丹波町　断層タイプ（変位）：左横ずれ

※今回の想定は一定の条件のもとに推計を行ったものであり、実際の被害は想定より大きい場合があります。



【震度予測結果】（左図・上段）

・震度７は、福知山市の中・南部と綾部市の西部に分布する。

・震度６強は、福知山市、綾部市、京丹波町の河川沿いに広く分布する。

【液状化危険度予測結果】（左図・下段）

・福知山市の中・南部と綾部市の西部で液状化危険度が高い。



京都府内の行政界

被害数量一覧

	人的被害（人）					建物被害（棟）		
	死者	負傷者数	重傷者数	要救助者	避難者	全壊	半壊	焼失
京都市	0	0	0	0	10	10	20	10
山城広域振興局	0	0	0	0	0	0	0	0
南丹広域振興局	20	200	20	50	600	800	2, 800	10
中丹広域振興局	400	2, 400	600	2, 900	27, 700	21, 000	21, 200	700
丹後広域振興局	10	100	10	10	400	200	2, 800	10
合計	430	2, 700	630	2, 960	28, 710	22, 010	26, 820	730

※端数処理等の計算誤差により、総括表の数値と一致しないことがあります。

山城：宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

南丹：亀岡市、南丹市、京丹波町

中丹：福知山市、舞鶴市、綾部市

丹後：宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町